

Suitsueemaldussüsteemi aastahoolduse akt nr T190418

Leht 1



OÜ TADDO-Safety

Liikuri 8A-12, 13618, +372 58533909

Registrikood: 11982934, MTR nr.: FPR000340

1. Ehitise nimetus

Kolme ja enama korteriga elamu, büroohoone

2. Ehitise asukoht

Liivalaia 21, Tallinn, Harjumaa, Eesti

3. Kuupäev

18.04.2019

4. Süsteem

Suitsueemaldussüsteem

5. Tööd on teostatud vastavalt:

EVS 919:2013+A1:2014

6. Ülevaatuses on esitatud järgmised süsteemid:

Suitsueemaldussüsteem hoones

7. Testimise andmed:

| Katsetamise tüüp | (vajalik märgistada) | | |
|--------------------|----------------------|--|--|
| Süsteemi testimine | .+ | | |
| Visuaalne kontroll | .+ | | |

Tehtud tööd

| Tööde nimikiri | Korras | Ei ole korras | Märkused |
|--|--------|---------------|----------|
| 1. Kontrollida kõiki tehtud sissekandeid päevikusse ja tegutseda vastavalt nendele | jah | | |
| 2. Kontrollida reservtoite akude mahtuvust | | ei olnud | |
| 3. Kontrollida juhtimiskeskuse häire-, juhtimis- ja rikkefunktsioone | jah | | |
| 4. Visuaalne süsteemi seadmete kontroll | jah | | |
| 5. Kõike ahelate kontrollid ja katsetused | jah | | |
| 6. Süsteemi toimimise terviklikkust | jah | | |
| 7. Suitsutõkke läbiviikude ja avade kontrollid | jah | | |
| 8. SE süsteemi klapide kontroll | jah | | |

8. Katsetamise alustamise kuupäev ja kellaaeg: "18" ...Aprill... 2019a. kell 10 . 00

Märkused:

Katsetamise lõpetamise kuupäev ja kellaaeg: "18"Aprill..... 2019a. Kell 14. 30

Märkused:

Hooldaja märkused

Kliendi märkused

Süsteemi hooldaja

Kuupäev

Nimi

Allkiri

18.04.2019

A. Orponen