

PIIRI KINDLAKSTEGEMISE JA KÄTTENÄITAMISE KUTSE

Lp Antsla metskond 5 (14301:002:0660), Antsla metskond 156 (14301:002:0087), Turbavälja tee (14201:001:0005), Antsla metskond 79 (14301:002:0177) ja Sangaste metskond 6 (82002:005:0135) katastriüksuste omanik Eesti Vabariik, volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus

Piiri kindlakstegemise põhjus

Teatan Võrumaal Antsla vallas Madise ja Anne külas ning Valga maakonnas Valga vallas Korijärve külas Teile kuuluvate Turbavälja tee, Antsla metskond 79 ja Sangaste metskond 6 katastriüksustega piirneva Antsla metskond 156 katastriüksuse jagamisest ja Antsla metskond 5 katastriüksuse piiride muutmisest ning moodustatavate Antsla metskond 5, Marjasoo ja Väike-Marjasoo katastriüksuste mõõdistamisest.

Piiridel on nelikümmend neli piiripunkti: varasemast on säilinud neist neliteist metalltoru (34, 35, 36, 37, 40, 121, 122, 123, 132, 133, 154, 144, 155 ja 148) ja kaks nurkrauda (130 ja 131), metalltoruga taastati neli piirimärki (32, 33, 39 ja 149) ja kaheteistkümnesse piiripunkti (124, 125, 126, 127, 128, 129, 4, 3, 159, 29, 30 ja 25) paigaldati metalltoru. Piiripunktis 38 on piirikivi. Piiripunktid 41 ja 117 on maastikul tähistamata piiripunktid ja paiknevad veekogu kaldajoonel. Piiripunktid 150, 134, 139, 145, 15, 1, 147, 169 ja 185 on maastikul tähistamata ja paiknevad veekogu teljel.

Piiripunktis 36 paikneva metalltoru koordinaatides on koordineerimise erinevus 87 cm, mis on üle katastriüksuse moodustamise korra § 17 lõikes 14 lubatud 70 cm väärtuse. Lähimate piiripunktide 35 ja 37 olemasoleva metalltoru koordineerimisel saadi varasemaga võrreldes erinevuseks vastavalt 14 cm ja 58 cm. Kuna joonepikkuste 35-36 ja 36-37 erinevused varasemaga võrreldes on 4 cm ja 11 cm, siis tõenäoliselt paikneb piiripunkti 36 olemasolev metalltoru endises asukohas ja tegemist võib olla varem tehtud mõõdistusveaga. Teen ettepaneku lugeda piiripunktis 36 piirimärgiks olemasolev metalltoru.

Piiripunktis 39 piirimärki ei leidnud. Piiripunktis 40 (Kalda tn 5 piiripunkt 7) on olemasolev metalltoru. Kalda tn 5 piiripunktides 2 ja 3 on olemasolev toru, piiripunktides 4, 5 ja 6 piirimärki ei leidnud. Kalda tn 5 piiripunktides 2, 3 ja 7 paikneva metalltoru paiknemine üksteise suhtes ei vasta varasematele andmetele, joonepikkuse 2-3 erinevus +3,19 m ja Kalda tn 5 koordinaatidest tuletatud diagonaalsete joonepikkuste 2-7 ja 3-7 erinevused vastavalt +1,58 m ja 92 cm. Kalda joonele 2-1 on tehtud siht ja istutatud kuuserida, samuti joonele 39-40 (Kalda tn 5 joon 1-7). Mõõdistuse juures viibinud Kalda tn 5 omanik ütles, et istutas kuused temale teadaolevale piirile. Mõõdistuse käigus taastati Kalda tn 5 omaniku juuresolekul piirimärk 39 metalltoruga, arvestades Kalda tn 5 varasemat 2-1 joonepikkust, tehtud sihti ja istutatud kuuserida. Teen ettepaneku lugeda piiripunktis 39 piirimärgiks taastatud metalltoru ja piiripunktis 40 olemasolev metalltoru.

Piiripunktis 133 (Suurkarja piiripunkt 10) paikneva kividega ümbritsetud metalltoru koordinaatides on koordineerimise erinevus 160 cm, mis on üle katastriüksuse moodustamise korra § 17 lõikes 14 lubatud 70 cm väärtuse. Piiripunkti 133 olemasolev metalltoru paikneb Suurkarja piiriandmetega varem määratud joonest 9-10 44 cm lääne pool. Piiripunkti 133 lähimate olemasolevate piirimärkide (piiripunkti 132 olemasolev metalltoru ja Suurkarja piiripunkti 9 olemasolev metalltoru) saadi varasemaga võrreldes koordineerimise erinevuseks vastavalt 31 cm ja 18 cm. Piiripunktide 132 ja 133 olemasolevad piirimärgid paiknevad mõlemad kraavi servas. Piirimärgi 133 taastamisel Suurkarja varasemate koordinaatide järgi paikneks taastatud piirimärk kraavis ja Suurkarja katastriüksuse piiridesse jääks siis 132-133 vahemikus ka kolmnurkne osa kraavist. Eeltoodut arvestades teen ettepaneku lugeda piiripunktis 133 piirimärgiks olemasolev metalltoru.

Need asjaolud nõuavad piiri kindlakstegemist. Piiri kindlakstegemisel määratakse piiri asukoht koostöös puudutatud kinnisasjade omanikega ja vajaduse korral kohaliku omavalitsuse üksuse esindajaga.

Aeg ja koht

Kutsun Teid moodustatavate Antsla metskond 5, Marjasoo ja Väike-Marjasoo piiri kindlakstegemisele ning piiride ja piirimärkide kättenäitamisele:

14. jaanuaril 2025. a. algusega kell 11.00

Piiri ja piirimärkide kättenäitamine toimub nimetatud katastriüksustel looduses. Ootan Teid Antsla metskond 5 skeemi järgi piiripunktis 34, et siis liikuda koos piirile.

Ilumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärjed

Kinnisasja omanik peab naabri põhjendatud nõudmisel aitama piiri kindlaks teha. Kui Te saate piiri kindlakstegemisele ja kättenäitamisele tulla, palun teavitage mind sellest kirja lõpus oleva e-maili või telefoni teel. Samadel kontaktidel saate esitada ka täiendavaid küsimusi. Piiri kindlakstegemisele ja kättenäitamisele võite saata ka esindaja. Palun mind sellest eelnevalt teavitada ja esitada mulle esindust tõendav volikiri. Juhin Teie tähelepanu ka sellele, et piiri kindlakstegemist ei takista see, kui kutsutud kinnisasja omanik ei ilmu kohale.

Kui Teil on piiri kindlakstegemise või piiri ja piirimärkide kohta märkusi, tuleb need esitada hiljemalt piiride kättenäitamisel maastikul. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokoll.

Kui kinnisasja omanikud ei saavuta kokkulepet piiri asukohas, otsustab kinnisasja piiri asukoha maakatastri pidaja, võttes mh aluseks maamõõtja esitatud andmed.

Piiriprotokolli allkirjastamine

Pärast piiri kindlakstegemist ja kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada paber kandjal.

Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõigusseaduse § 128 lg 2).

Lugupidamisega

Toomas Ever

Maamõõtja (tegevuslitsents nr 684 MA-k)

Tel: 53 476 295, e-post: toomas@steiger.ee

Kutsele on lisatud moodustatavate Antsla metskond 5, Marjasoo ja Väike-Marjasoo katastriüksuste piirikirjeldused koos selgitavate skeemidega.

Piirikirjeldus – Antsla metskond 5

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir tehakse kindlaks
149	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
32	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
33	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
34	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
35	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
36	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	1)
37	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
38	piirikivi	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
39	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	2)
40	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	2)
41	kaldajoone punkt	kaldajoon	-	-	-
117	kaldajoone punkt	veekogu telg	-	-	-
150	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
121	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
122	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
123	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
124	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
125	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
126	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
127	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
128	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
129	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
130	nurkraud	sirgjooneline	-	olemasolev	-
131	nurkraud	sirgjooneline	-	olemasolev	-
132	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
133	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
134	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
139	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
154	metalltoru	-	-	olemasolev	-
144	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
155	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
145	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-

15	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
4	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
3	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
159	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
1	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
147	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
148	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
30	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
169	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
185	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
25	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
29	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-


Piirikirjeldus – Marjasoo

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir tehakse kindlaks
159	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
3	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
4	metalltoru	veekogu telg	-	-	-
15	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
1	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-



Piirikirjeldus – Väike-Marjasoo



Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir tehakse kindlaks
30	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
169	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
185	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
25	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
29	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-

Piiride skeem



Väljavõtted





Selgitavad skeemid

