


Proovi number
Kruusa sisaldus, %
Savi- tolmuosakeste sisaldus, %
Peensusmoodul



Märkused:

- Kõrgused on Balti 77 süsteemis
- Joonestamisel on kasutatud tarkvara MapInfo 9.0 (litsents MINWES0900922272)
- Läbilõigete koostamisel on kasutatud:
 - Kõõru liivamaardla Kõõru liivakarjääri markõiderimöödistuse (varu seisuga 31.12.2012) läbilõikeid (OÜ Inseneribüroo STEIGER, 2013, töö nr 13/1035)
 - Saare maakonna Kõõru liivamaardla geoloogilise aruande kaevandite kataloogi (1999)
- Puuraukude suudme abs kõrgused on viidud võrreldes geoloogilise uuringuga 0,77 m kõrgemale (uuringu andmed ei vasta Balti 77 kõrgussüsteemile)

Objekti nimetus ja aadress Kõõru liivakarjäär Saare maakond, Kihelkonna vald		Joonise sisu Mäeeraldise geoloogilised läbilõiked I - I' , II - II' ja III - III'	
Loa omanik AS Saare Ere Pihlta tee 28, 93815 Kuressaare info@saareerek.ee		Joonise nr 2/2	
OÜ Inseneribüroo STEIGER Männiku tee 104, 11216 Tallinn Tel. 668 1017, Faks 668 1018		Koostas Ole Sein Kinnitas Allan Koger	
		Mõõtkava H 1:1000 V 1:100	
		Kuupäev 09.08.2017	
		Töö nr 17/1928	