



Lp Andrei Glazatšev
REK Projekt OÜ
info@rekprojekt.ee

Teie: 07.07.2024
Meie: 24.07.2024 nr 6.1-2/23741-3

Uurimistööde läbivaatamine

Esitasite 30.05.2024 Põllumajandus- ja Toiduameti (edaspidi *PTA*) Ida regiooni Jõgeva esindusele ülevaatamiseks „Pärtliaia objekt. Maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt“ uurimistööde aruande töö nr 24-05-A, Tartumaa 2024. 28.06.2024 kirjaga 6.1-2/23741-1 edastas PTA ülevaatmise käigus tuvastatud puudused. Täiendatud uurimistöö esitati ülevaatamiseks uuesti 07.07.2024.

Uuritav ala asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Tõivere ja Arisvere külades. Uuritavale alale on väljastatud projekteerimistingimused 03.05.2023 otsusega nr 6.1-1/20484.

PTA Ida regiooni Jõgeva esindus on uurimistööde aruande läbi vaadanud ning palume uurimistööd täiendada alljärgnevalt.

1. Tiitellehe maaparandusehitiste tabelisse on märkimata EH9 Tõivere 2103280020030/001 maaparandusehitis.
2. Drenaažisuudmed D1 ja D2 kuuluvad maaparandusehitise EH7 koosseisu. Tabelis nr 2 on nad märgitud EH 9 koosseisu.
3. Tabelis nr 4 on truubi T1 VV põhja kõrgusarv vale.
4. Palume plaanil truupide andmed kajastada maaeluministri määruse nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“ § 26 lg 2 kirjeldatud kujul (truubi kirjeldamiseks märgitakse plaanile truubi tingmäärgi juurde truubi pikkus meetrites ja murruna lugejas sidekriipsuga truubi välja- ja sissevoolu põhja kõrgusarv ning nimetajas sidekriipsuga truubi diameeter ja tee telje kõrgusarv truubi kohal).
5. Uurimistööde kaardi leppemärkide kirjelduses „uuritud tuletõrjeteik (sh nr), mis ei vaja rekonstrueerimist“ leppemärgi juures peab tiigi number olema TT2.
6. Uurimistööde kaardil on kaks sama lühitähisega ehitist EH9 (Tõivere 2103280020030/001 ja 57302022 Kaisa tee). Palume võimalusel nummerdada ehitised ilma lühinime kordumiseta.
7. Palun lisage oma 07.07.2024 e-kirjas Enefit Green AS kooskõlastamist puudutav täpsustav info ka uurimistööde seletuskirja.
8. Uurimistöö seletuskirja punktis nr 2.3 on kirjas „Andmed (puittaimestikku ulatus (riba laius m-tes), sette maht (m³/m), truupide andmed jms) on märgitud aluskaardile (.pdf), mis on alla laetud Avenza Maps tarkvarasse (L-EST 97 koordinaatsüsteemis) ning tarkvarasse Microsoft Excel trasside ja truupide tabelitesse“, truupide tabel (tabel nr 4) on esitatud, aga viidatud trasside tabelit ei ole esitatud. Maaparanduse uurimistöö nõuded § 19 lg 2.
9. Palume üle kontrollida looduses leitud drenaažisuudmete läbimõõdu ja materjali kohta esitatud info. 25.06.2024 toimunud välikontrolli käigus leidis PTA esindaja looduses üles drenaažisuudme nr D3 ja selle läbimõõt on ca 200 mm ja materjaliks asbesttsement. Suudmete D1 ja D2 asukohta ei leitud, D4, D5, D6 ja D7 võimalikes asukohtades

tuvastati kraavi nõlval süvendid, mis viitavad vee sisse voolule. Lisan informatsiooniks suudme D3 kohta 25.06.2024 tehtud foto.

10. Tapiku kraavi ja eesvoolu 200a pikiprofiilidele ei ole kantud kõikide suubuvate kraavide põhjakõrguseid.
11. Tapiku kraavi pikiprofiililt on puudu leppemärgid ja sellega seoses ka veeseisu mõõtmise kuupäev. Maaparanduse uurimistöö nõuded § 19 lg 2.
12. Pikiprofiilidele on kantud projekteeritud veejuhtme tühjad andmete read (va vertikaal geomeetria), mis muudavad joonise raskemini loetavaks, palume üleliigsed read jooniselt eemaldada.
13. Esitatud materjalidest ei selgu määratud sette tusedus. Maaparanduse uurimistöö nõuded § 25 lg 5 p 3.

Juhime tähelepanu, et uurimistööde aruandes võib esineda veel puudusi, seega palume kõrvaldada kõik puudused hiljemalt **24.08.2024**.

Täiendavate küsimuste tekkimisel palume pöörduda PTA Ida regiooni Jõgeva esinduse poole.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janek Kivi
peaspetsialist-koordinaator
Põllumajandus- ja Toiduameti Ida regioon

Teadmiseks: Riigimetsa Majandamise Keskus

Lisa:

1. Drenaažisuudme D3 foto.

Kaarel Teppan
Põllumajandus- ja Toiduameti Ida regioon
Suur 3, Jõgeva
+372 5590 7987
kaarel.teppan@pta.agri.ee