

Katseprotokoll nr. 251331K

Vee analüüs

Tellija: SA Ida-Viru Keskhaigla
Proovivõtukoht: Ravi tn 10d, Järve linnaosa, Kohtla-
Järve linn, Ida-Viru maakond
Proovivõtja: Vitali Kaljužnõi at nr. 2569/25
Veeallikas: bassein
Proov võetud: 26.06.2025
Proov saabunud laborisse: 26.06.2025
Proovi seisund saabumisel: ilma iseärasusteta

Analüüs alustatud: 26.06.2025
Analüüs lõpetatud: 26.06.2025
Protokoll koostatud: 27.06.2025

251331K (taastusravi bassein)

Uuritav parameeter	Tulemus			Piirsisaldus*	Ühik	Meetod
	bassein	veevärk	vahe			
pH	8,7			6,7 – 8,0	(-)	K-05 POT, var 1
Vaba kloor	2,6			0,5-1,5	mg/l	K-06 SPEKT, var 1

Selgitus: vaba ja seotud kloori tulemuste hindamisel võetakse arvesse labori mõõtemääramatus +/- 15%.

Katsetulemused kehtivad analüüsitud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katseprotokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

* Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.05.2007 "Tervisekaitse nõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele".

Carolín Siimenson
laborijuht
/digitaalselt allkirjastatud/