

Väljavõtte 2(p)iride kindlakstegemist selgitavale skeemile(Lisa 2)

Olemasolev piirimärk 22 metalltoru

2)Põhjus:Vastuolulised piirandmed:

Olemasoleva Soo kü piirimärgi 2-metalltoru piirandmete järgne asukoht ja

ühtlasi Mäe kü piirimärgi 1 asukoht on kirjeldatud 11.6m kaugusel 43 Aovere-Kallaste-Dõdu tee teljest

Tegelikult paikneb olemasolev piirimärk 11.31m kaugusel tee teljest

2)Selgitus:

Lugesin õigeks piirimärgiks looduses olemasoleva metalltoru

2)Tulemus:

Piir kindlaks tehtud

Piir kulgeb sirgjoonuna piirimärkide 111-22 vahel

