



TERVISEAMET

AS Elveso

info@elveso.ee

Vello.Misler@elveso.ee

23.02.2024 nr Meie kirja nr 12.2-1/24/5962-4

Teade riikliku järelevalve menetluse lõpetamisest

Terviseamet (edaspidi amet) viib [veeseaduse](#) (edaspidi VeeS) § 250 lg 1 ja lg 3 ning [korrakaitseaduse](#) (edaspidi KorS) § 27 alusel läbi riiklikku järelevalvemenetlust eesmärgiga kontrollida AS Elveso Jüri aleviku EMV piirkonna veevärgi (edaspidi veevärk) joogivee kvaliteedi vastavust sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „[Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded](#)“ (edaspidi määrus nr 61) piirnormidele. Ohu kahtlus tekkis ametile 28.09.2023 esitatud telefoni pöördumises, kus avaldaja kirjeldas kvaliteedinõuetele mittevastavat vett.

Vastavalt nimetatud eriseadustele on amet korrakaitseaduse § 6 lg 1 mõistes korrakaitse organ, kes on riikliku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus. AS Elveso, registrikood 10096975 (edaspidi veekäitleja), on veevärgi haldajana KorS § 15 lg 1 mõistes avaliku korra eest vastutav isik.

Ameti poole pöördus Jüri Kasevälja tn 1/3 maja haldur, kes edastas ametile fotod kraaniveest ning maja filtrist, millel on näha vee ebaloomulikku muutust. Väidetavalt on vesi vahepeal nagu nafta – õline ja tume. Samuti on majja sisse tulevas vees sade, mis ummistab maja keldris asuva filtri. Maja haldur on ühendust võtnud veekäitlejaga ning veekäitleja on teostanud loputusi millest on abi väga lühiajaliselt. Sarnane probleem on ka Ehituse 8 majas. Probleem on juba alates 2022. aastast, kui sade muutus tükiliseks ja tekkisid suured kogused mis ummistasid filtrielemendi.

Amet võttis asjaolude väljaselgitamiseks Kasevälja 1 ja 3 ning Ehituse 8 hoonetest joogivee proovid, millega tuvastati joogivees kõrgeenenud mangaani sisaldus. Veekäitleja selgitas 13.11.2023, et antud piirkonnas tehakse regulaarselt torustiku läbipesusid ning nad on kursis mangaani sisalduse põhjustatud probleemiga. Veekäitleja teostas omapoolsed joogivee analüüsid mangaani osas, mille kohaselt vastas mangaani sisaldus kvaliteedinõuetele. Veekäitleja kasutas torustiku puhastamiseks ka jääpesu hooldustehnoloogiat, mis on tõhus toru seintele aja jooksul kogunenud sette eemaldamisel.

Pärast jääpesu andis Kasevälja 1/3 maja haldur oma 30.01.2023 kirjas teada, et olukord on paranenud, aga täielikult lahenenud probleem ei ole. Veekäitleja teavitas oma edasistest tegevustest veekvaliteedi parandamiseks 05.02.2024 saadetud e-kirjas. Muuhulgas jätkatakse ühisveevärgi pesu õhk-veesi ja jääpesu meetoditel, pestakse mahutid ning uuritakse võimalusi efektiivsemaks mangaani eraldamiseks.

Lähtuvalt eeltoodust ning asjaolust, et veekäitleja on asunud rakendama meetmeid veekvaliteedi parandamiseks lõpetab amet veekäitleja suhtes riikliku järelevalvemenetluse nr 9.2-3/22/4455.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Pilleriin Kalmus

vaneminspektor

+372 5814 7824

Pilleriin.kalmus@terviseamet.ee

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Paju 2, 50603 Tartu

Akadeemia 2, 80011 Pärnu

Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500

e-post: info@terviseamet.ee

www.terviseamet.ee

registrikood 70008799

KMKN EE101339803

EE891010220034796011

viitenumber 2800048574