


Piiripunktide ja piiride skeem

Toiming nr 2025123018152

Lisa 1



LEPPEMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Registreeritud katastriüksuse piir
- 1 Piiripunkti number
- Tähistatud piiripunkt
- Piirimärk paigaldamata

Piirikirjeldus – Peetri kergliiklustee

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
16	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
1	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
2	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
3	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
4	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
7	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
9	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
10	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
11	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
12	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
13	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
14	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
15	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus – Peetri tee L1

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
19	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
16	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
15	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
14	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
13	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
12	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
11	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
10	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
9	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
17	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
18	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-