



TERVISEAMET

Terviseohutuse hinnang Nr 9.3-2/25/321-9

Hinnangu koostamise kuupäev: 27.01.2025

Hinnangu taotleja: **Nessa Teraapiakeskus OÜ, registrikood 16417245, Pärnu mnt 113, Tallinn 11312**

(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: **Nessa Teraapiakeskus OÜ, registrikood 16417245, Pärnu mnt 113, Tallinn 11312, ruumid nr 1201 – 1216, 1223 ja 1225 – 1228.**

(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Asutuse tegevusala(d): **sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamine (päevane teenus lastele ja täiskasvanutele) – sotsiaaltöötaja teenus, psühholoogi teenus, kogemusnõustaja teenus, toitumisenõustaja teenus, eripedagoogi teenus, füsioteraapia, loovteraapia, tegevusteraapia, mänguteraapia ja muusikateraapia.**

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- andmed hinnatavate maa-ala, hoonete, ja ruumide sisustuse kohta
- joogivee analüüs
- valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused
- ruumide plaan ja andmed füsioteraapia kabineti pindala kohta
- töötajate tervisetõendid
- 09.05.2023 kasutusluba nr 2312371/02352
- 11.07.2024 ja 19.09.2024 üürileping
- 23.01.2025 volikir

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- sotsiaalhoolekande seadus
- rahvatervise seadus
- nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- tarbijakaitseseadus¹
- sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“
- sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“
- sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“
- sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 määrus „Täiskasvanute hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lastetasutuses ja koolis“
- sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandetasutuses“
- sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 65 „Erihoolekandeteenuste rahastamine“
- keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574

mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“

Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitse nõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele”

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“

Terviseohutuse hinnang¹

Nessa Teraapiakeskus OÜ planeerib pakkuda korraga kuni 20-le kliendile (10-le täiskasvanule ja 10-le lapsele vanuses 3 kuud – 16 aastat koos saatjaga) päevast sotsiaalse rehabilitatsiooniteenust aadressil Pärnu 113, Tallinn 12. korruse ruumides nr 1201 – 1216, 1223 ja 1225 – 1228.

Hoonesse sissepääsul ja hoones on arvestatud liikumispuudega inimeste vajadustega: sissepääs on maapinnaga tasane, hoones on inva-tualettruum ja korruste vaheliseks liikumiseks on liftid.

Teenuse osutamise ruumide koosseisu kuuluvad: garderoobiosaga ooteala/registratuur, koridor, 6 kabinetti, tunnetustuba, füsioteraapia kabinet, imetamistuba, töötajate puhkeruum, laoruum, tualettruumid, duširuum ja koristajaruum. Kabinetid nr 1 – 4 ja 6 on pindaladega 14,5 – 16,4 m², kabinet nr 5 pindalaga 9,8 m², tunnetustuba 18,6 m² ja füsioteraapia kabinet 37,9 m². Kõikides ruumides (v.a tunnetustuba ja abiruumid) on loomulik valgus.

Klientide kasutada on kokku 4 tualettruumi kätepesuvalamutega, lisaks on olemas duširuum.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

Kliendid viibivad teenusel lühiajaliselt kuni 1 tund ja kohapeal ei ole ette nähtud toitlustamist.

Esitatud ruumide tehisvalgustuse tugevused ja sundventilatsiooni õhuhulgad vastavad nõuetele.

Tehnoseadmete poolt tekitatavad müratasemed vastavad nõuetele (v.a kabinetid nr 1 – 4 ja nr 6).

Joogivee kvaliteet vastab nõuetele analüüsitud parameetrite osas.

Esitatud kümne töötaja tervisetõendid vastavad nõuetele.

Ameti hinnangul ei vasta Nessa Teraapiakeskus OÜ kasutatavad ruumid ja ruumide sisustus (Pärnu 113, Tallinn) kehtivatele tervisekaitse nõuetele all toodud punkti osas:

1) Vastavalt Majatehnik OÜ 28.12.2022 Tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused tööle number 22247 ei vasta tehnokommunikatsioonidest põhjustatud müratase nõuetele kabinettides nr 1 – 4 ja nr 6.

Juhime tähelepanu, et puuduvad andmed osade ruumide (tualettruumid nr 1207 ja 1225, duširuum nr 1208, tunnetustuba nr 1223, koridor nr 1206, imetamistuba nr 1207 ja koristaja ruum nr 1208) tehnokommunikatsioonidest põhjustatud müratasemete kohta, seega pole võimalik hinnata nende vastavust nõuetele.

Juhime tähelepanu, et puuduvad andmed osade ruumide (tualettruumid nr 1202, 1203, 1204, 1207, 1225, füsioteraapia kabinet nr 1205, imetamistuba nr 1227 ja koristajaruum nr 1228) tehisvalgustuse tugevuse kohta, seega pole võimalik hinnata nende vastavust nõuetele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus

vaneminspektor

Põhja regionaalosakond

5197 5317 gea.metus@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse