



PÄÄSTEAMET

Konstantin Gruuber
KÜ Tallinn, Filtri tee 6
filtri6ky@gmail.com

Teie 05.12.2025 nr

Meie 08.12.2025 nr 7.2-2.1/7266

Vastus päringule Filtri tee 6, Tallinn

Austatud Konstantin Gruuber

Päästeametile laekus vihje, milles paluti kontrollida tuleohutusnõuete täitmist aadressil Filtri tee 6, Tallinn ehitise reaalosal M49.

10.06.2025 teostas Päästeamet kontrollkäigu aadressile Filtri tee 6, Tallinn. Kontrollkäigul tuvastati tuleohutusosalased puudused, mille alusel alustas Päästeamet adressaadi suhtes haldusmenetlust ja koostas ettekirjutuse nr 7.2-6-2025-959-1 puuduste likvideerimiseks s.h tuli menetluse osalisel tõendada ehitise reaallosa M49 vastavust tuleohutusnõuetele ja esitada tuleohutusnõuete vastavust tõendav dokumentatsioon või tõendada tuleohutust analüütiliselt. Määratud tähtjaks kõrvaldas adressaat tuleohutusosalased puudused ja 11.08.2025 lõpetas Päästeamet haldusmenetluse. Haldusmenetluse sisuga on Teil võimalik tutvuda Päästeameti ohutusportaalil: <https://ohutusportaal.paasteamet.ee/hm/precept?identifier=7.2-6-2025-959-1&sort=id&asc=false&pageSize=20&pageNumber=1>

Filtri tee 6, Tallinn ehitise reaallosa nr M49 mittesihotstarbelise kasutamise küsimus jääb kohaliku omavalitsuse vastutusalasse ja selles küsimuses annab asjakohast teavet Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Adamberg
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Põhja päästekeskus

Tarmo Adamberg
+372 53400274
tarmo.adamberg@paasteamet.ee