



**Märkused:** II rühma hoiatustõke on paigaldatud haagisele, mida veab sõiduauto. Puurmasin on varustatud igas suunas nähtava vilkuriga. Liikuva iseloomuga töö liikluse korraldamises lähtutakse Maanteeameti juhendist "Riigiteede ajutine liikluskorraldus" (MA2018-009)

**KOOSKÕLASTATUD**  
 Teehoiuteenistuse põhja osakonna  
 korrashoiu ja liikluskorralduse üksus  
 Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja  
 17.07.2024. a reg. nr. 173730  
 Leht 3 lehti 10

		Reaalprojekt OÜ Vabaduse pst 174b 10917 Tallinn Estonia tel +372 608 11 00 www.reaalprojekt.ee reaalprojekt@reaalprojekt.ee	Töö nimetus <b>Mnt 28 Rapla - Märjamaa tee km 20,909</b> Geotehniline pinnaseuurung	
Tellija <b>Transpordiamet</b>		Asukoht <b>Märjamaa vald, Rapla maakond</b>		Töö nr <b>GL24038</b>
Vastutav täitja: M. GAŠKOV	juuli 2024	Joonise nimetus <b>Puurimisaegse ajutise liikluskorralduse tüüpskeem</b>		Mõõtkava <b>N/A</b>
Osakonna juht: L. ARUMÄE	juuli 2024	Joonise nr <b>1.5</b>		
-	-	-	-	
-	-	-	-	