

KATSEPROTOKOLL

Valgustiheduse mõõtmine



Tellimuse nr	Teostamise kp	Protokolli nr	Protokolli kp
KP2400242	31.01.2023	192-24-0016	01.02.2023

Tellija		Tellija aadress		Kontaktandmed		Ehitis/selle osa	
OÜ Baltic Anur		J.Sütiste tee 32, Tallinn		Andrei Baikov, 5122192		Mustamäe Päevakeskuse dementsete päevahoid	
Ehitise aadress			Ehitise omanik		Omaniku aadress		
Ehitajate tee 82, Tallinn			Mustamäe linnaosa valitsus		E.Vilde tee 118, Tallinn		
Kontrolli juhend /metoodika			Mõõtmiste eesmärk		Katsestandard		Määramatus mõõtetulemusel
QMW-1309 mõõtemetoodika			Korraline kontroll		EVS-EN 12464-1:2021		10%
Kasutatud seadmed		Seadme nimetus			Seadme mark ja number		Kalibreerimistähtaeg
Multi-LED Lighd Meter		Luxmeeter R569			TM-209M		10.02.2024

Katseprotokolli nr 192-24-0016 katsetulemused

Lampide toitepinge		Temperatuur	Protokolli lisad (Joonised, skeemid, plaanid)					Lisainformatsioon:					
U enne (V) U pärast (V)			Märkus:					Mõõtmistulemused kehtivad ainult mõõdetud objekti kohta.					
230 230								** Andmed on esitatud kliendi poolt ja Kiwa Inspecta ei vastuta nende õigsuse eest.					
Jrk nr	Mõõte-punkt	Mõõtetulemus*	Parand	Hooldetegur	Korrig.väärtus	Värvieristus-indeks	Valgustiheduse ühtlus	Valgustiheduse suurima ja väiksema väärtuse suhe	Keskm.valg. tiheduse hooldeväärtus	Projekteeritud/Norm väärtused		Märkus	
		lx								c	KH		E (lx)
Ruum		82, 83, 84, 87					Valgustite andmed		Luminofoor 2x52W 7 tk + LED plafoon 5 tk				
			1,0	0,8		840	0,48	0,17	332,0				
Käigutee	1	553			442								
"	2	522			418								
"	6	447			358								
"	10	495			396								
"	11	295			236								
"	14	200			160								
"	15	643			514								
"	16	471			377								

Inspecta Estonia OÜ
Teaduspargi 8, 12618 Tallinn, Eesti
Tel +372 659 9470, estonia@kiwa.com
Labori aadressid: Telliskivi 59 Tallinn, Suur-Jõe 60 Pärnu, Õpetaja 9a Tartu


KATSEPROTOKOLL

Valgustiheduse mõõtmine



Katseprotokolli nr 192-24-0016 katsetulemused

Lampide toitepinge		Temperatuur	Protokolli lisad (Joonised, skeemid, plaanid)					Lisainformatsioon:					
U enne (V) U pärast (V)								Mõõtmistulemused kehtivad ainult mõõdetud objekti kohta.					
230 230								** Andmed on esitatud kliendi poolt ja Kiwa Inspecta ei vastuta nende õigsuse eest.					
Jrk nr	Mõõte-punkt	Mõõtetulemus*	Parand	Hooldetegur	Korrig.väärtus	Värvieristus-indeks	Valgustiheduse ühtlus	Valgustiheduse suurima ja väiksema väärtuse suhe	Keskm.valg. tiheduse hooldeväärtus	Projekteeritud/Norm väärtused		Märkus	
		lx								c	KH		E (lx)
"	17	109			87								
Ruum 82, 83, 84, 87							Valgustite andmed Luminofloor 2x52W 7 tk + LED plafoon 5 tk						
			1,0	0,8		840	0,80	0,67	481,0				
Töötasapind	3	481			385								
"	4	582			466								
"	5	531			425								
"	7	537			430								
"	8	718			574								
"	12	698			558								
"	13	662			530								
Ruum 87							Valgustite andmed EXIT						
			1,0	0,8		840	1,00	1,00	4,2				
Käigutee	18	5,3			4								EXIT
Mõõtmised teostas ekspert Allkiri													
Kalju Malleus, +3725106327 , kalju.malleus@kiwa.com													



Mõõtepunktid 1...18