

Väljavõtte piiriloigust – Joonis 1 – piiride kindlakstegemist selgitavale skeemile (Lisa 2)
Olemasolev piirimärk 1–vana piirikivi

1) Põhjus: Vastuolulised piirandmed, lubatust (<0.70m) suurem erinevus jagatava Postisaare liivakarjäär kü, piirinaabri Vahe kü ja Erastvere metskond 83 piiriprotokoll järgi on piirimärgiks metalltoru, mis on metsatööde käigus hävinenud. Looduses on säilinud vana piirikivi.

Erinevus 2017.a mõõdetud Postisaare liivakarjäär kü piirimärgi 1 piirilandmetega on 3.66m
1) Selgitus: 22.10.2024. mõõdetud olemasoleva piirimärgi 1–vana piirikivi asukoht loeti õigeks.

1) Tulemus:
Piir kindlaks tehtud

Vahe
85601:002:0106

Erastvere metskond 83
28401:003:1034



Postisaare liivakarjäär
85601:002:0340

Leppemärgid
— katastrilise piir
— naaberüksuse piir
— kindlakstehtud piir

piirimärk
piiripunkti number
naaberüksuse piiripunkti number