Paikvaatluse protokoll

Aeg ja ilmaolud (kuupäev ja vaatluse alguse ning lõpu kellaaeg, ilm, sademed, õhutemp.):	18.08.2026, 09 30
Koht (riigitee number ja nimi, km, tee osa (pp, vp, telg), vald, küla, linn):	Ülenurme-Küllitse KLT
Eesmärk (protokolli koostamise eesmärk):	Tööde seis ja ajutise liikluskorralduse kontroll
Osalejad (paikvaatluse läbiviijad):	Jaan Pärna
Vaadeldav objekt (n: ebaseaduslik mahasõit, kooskõlastamata reklaam, materjali ladustamine kaitsevööndis jms rikkumise aluseks olev objekt):	
Vaatlusel kasutatud töövahendid (n: mõõdulint, ELTRIP, fotoaparaat jms):	Eltrip
Paikvaatluse tulemused (kohapeal tuvastatud asjaolud, rikkumise sisu kirjeldus, mõõtmistulemused, õigusnormi säte mida rikutakse):	Mullatööd käivad. Liikluskorraldus vastas nõuetele.

Ebaseadusliku tegevusega:

☐ Ohustatakse teed või selle korrakohast kasutamist

☐ Takistatakse tee hooldamist

☐ Kaasneb oht inimese elule, tervisele või varale

☐ Muu ……..……

See seisneb:

……..

Teadmiseks
(taustainfo jms):

Esitatud taotlused	

Lisad
Fotod



Koostas (isiku nimi ja ametikoht): **Jaan Pärna, peaspetsialist**