



POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

ASUTUSE SISISEKS KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Politsei- ja Piirivalveamet

Tiit Lillemets
Kohtla-Järve Linnavalitsus
linnavalitsus@kjl.v.ee

Teie nr

Meie 30.10.2025 nr 2.1-3/41654-1

Järveküla tee liikluskorraldusest

Tulenevalt politsei- ja piirivalveseaduse § 7⁷ lõigetest 1 ja 2, korrakaitseaduse § 26 lg 1 ning juhindudes liikluseaduse § 6 lõikest 4 ja vajadusest tagada Eesti Vabariigi elanike turvalisus, pöörab Politsei- ja Piirivalveamet Teie tähelepanu järgmisele asjaolule:

Kohtla-Järve linnas, Järve linnaosas Järveküla teel, on tuvastatud mitmeid lõike, kus liikluskorraldus ei taga piisavat liiklusohutust ning vajab ümberhindamist ja korrigeerimist.

Politsei- ja Piirivalveamet palub hinnata järgmisi asjaolusid:

1. Vajadust rajada uus ülekäigurada Kohtla-Järve Järveküla tee 17 ühiselamu kõrvale, kuna politsei on korduvalt täheldanud, et jalakäijad üritavad selles kohas teed ületada ohtlikult — ilma turvalise ülekäigurajata, joostes üle sõidutee.
2. Võimalust planeerida uus ülekäigurada Järveküla tee 39 ja 40 vahel, et tagada jalakäijatele ohutu ja selgelt tähistatud teeületuskoht.
3. Kuna Järveküla tee 50 kõrval paikneb valgusfoor ja ülekäigurada vahetus läheduses juba olemasoleva ülekäiguraja kõrval, palume kaaluda nimetatud valgusfoori ja ülekäiguraja eemaldamist, et optimeerida liikluskorraldust ja vähendada liiklusriske.
4. Soovitame kaaluda kõnniteede eemaldamist Järveküla tee eraldusribadel lõikudes Järveküla tee 50 ja 60 vahel, 71 ja 73 vahel ning Järveküla tee 64a vastas, kuna need ei vii ülekäiguradadele ning inimesed ületavad teed keelatud kohtades, rikkudes liikluseadust ja ohustades enda ning teiste liiklejate turvalisust.
5. Palume hinnata ning teha otsus „Lydia Koidula“ bussipeatuse asukoha või liikluskorralduse muutmise vajaduse üle, kuna peatuse vahetus läheduses paiknevad ülekäigurajad asuvad jalakäijate jaoks ebamugavalt kaugel. Politsei on täheldanud, et jalakäijad üritavad teed ületada Järveküla tee 64a piirkonnas, kus asub kõnnitee eraldusribal, kuid puudub ülekäigurada. Selline liikluskorraldus soodustab ohtlikke teeületusi ja suurendab liiklusõnnetuste riski.
6. Järveküla tee 68 ja 87 vahelisel lõigul on kuuerealine sõidutee, kus asub ülekäigurada, kuid puudub ohutussaar. Palume hinnata vajadust rajada nimetatud ülekäigurajale ohutussaar, et tagada jalakäijatele turvalisem teeületus ning vähendada liiklusõnnetuste ohtu.

Politsei- ja Piirivalveamet peab oluliseks tagada, et Kohtla-Järve linna Järveküla tee piirkonna liikluskorraldus toetaks kõigi liiklejate turvalisust ning vastaks kehtivatele õigusaktidele. Palume Teil hinnata eeltoodud ettepanekuid ja kaaluda vastavate liikluskorralduslike muudatuste tegemist.

Politsei- ja Piirivalveamet on valmis osalema aruteludes ning andma omapoolseid soovitusi liiklusohutuse parandamise eesmärgil.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Olivia Valdmaa

komissar

Ida prefektuur, Jõhvi politseijaoskond, Kohtla-

Järve piirkonnagrupp

piirkonnapolitseinik

Olivia Valdmaa, 3372417, olivia.valdmaa@politsei.ee