

**PIIRIPROTOKOLL nr LY2402200473**  
**Viljandi maakond Viljandi vald Kaavere küla**

**Aimla metskond 91**

Käesolev piiriprotokoll on koostatud maamõõtja Indrek Sauväli (litsents nr 617 MA-k, välja antud 26.02.2020) poolt piiri ja piirimärkide maastikul kindlakstegemise ja kättenäitamise kohta.

**Puudutatud katastriüksused ja -isikud**

Katastriüksus	Omanik	Kutse saadetud	Osalet kättenäitamisel	Allkiri
Aimla metskond 91 32801:004:5011	Eesti Vabariik, volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus	e-kiri 02.04.2024	-	
Põrgusaare 32801:004:1620	Jüri Kask	e-kiri 02.04.2024	26.04.2024	
Heinasaare 32801:004:1613	OÜ KPM Mets	02.04.2024	-	
Luigu 32801:004:0175	Eesti Vabariik, volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus	e-kiri 02.04.2024	-	

**Piirikirjeldus- Aimla metskond 91**

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Olemaolev	-
2	Piirikivi	Sirgjooneline	-	Olemaolev	-
3	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Olemaolev	-
4	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Olemaolev	-
5	Veekogu telje punkt	Veekogu telg	-	-	-
6	Veekogu telje punkt	Sirgjooneline	-	-	-
7	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
8	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Taastatud	1)
9	Veekogu telje punkt	Veekogu telg	-	-	-
10	Veekogu telje punkt	Sirgjooneline	-	-	-
11	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
12	Piirikivi*	Sirgjooneline	*Tunnuspost	Olemaolev	-
13	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Olemaolev	-
14	Piirikivi*	Sirgjooneline	*Varasem kirjeldus oli metalltoru, tunnuspost.	Olemaolev	-
15	Piirikivi	Sirgjooneline	-	Olemaolev	-
16	Piirikivi	-	-	Olemaolev	-

Põrgusaare kü omanik Jüri Kask .....  
 allkiri

## Piiride kindlakstegemine:

1)

### Põhjus:

Piiripunktis nr 8 oleva metalltoru asukoht maastikul on vastuolus Põrgusaare katastriüksuse piiriandmetega.

### Selgitus:

Piiripunktis nr 8 oli olemasolev metalltoru pinnases suhteliselt lahtiselt ning kergelt kõver. Metalltoru mõõdistamisel ilmnes, et selle asukoht maastikul on vastuolus Põrgusaare katastriüksuse piiriandmetega. Plaaniline erinevus oli 18.54 m. Suurim lubatud erinevus on kuni 0.7 m.

Põrgusaare katastriüksus on mõõdistatud suvalises koordinaatide süsteemis. Piiriandmete võrdlemiseks mõõdistati kõik ülejäänud Põrgusaare katastriüksuse piirimärgid. Aimla metskond 91 katastriüksus on moodustatud plaanimaterjali alusel ja võrdluseks sobivad andmed puuduvad.


Kuna kõik ülejäänud Põrgusaare katastriüksuse piirimärgid olid varasemate mõõdistusandmetega kooskõlas ja piiripunktis leitud olemasolev metalltoru ei olnud kohtkindlalt maapinnaga ühenduses, siis võib järeldada, et piiritähist on metsatööde käigus või mõnel muul põhjusel oma esialgsest asukohast nihutatud ning õige on taastada piirimärk Põrgusaare katastriüksuse piiriandmete järgsesse asukohta.

### Tulemus:

Piir määrati kindlaks nii, et piirimärk nr 8 taastati Põrgusaare katastriüksuse piiriandmete alusel ja loetakse õigeks käesoleva töö piirimärgi nr 8 koordineerimise andmed. Olemasolev metalltoru eemaldatakse.

  
allkiri

## Piiride kindlakstegemist nr 1 selgitav SKEEM



### LEPPEMÄRGID:

- Kindlaks tehtud katastriüksuse piir
- olemasolev piiriandmetega vastuolus olev piirimärk
- tähistatud piirimärk
- tähistamata piiripunkt
- 54 piiripunkti number

### Märkused:

Põrgusaare katastriüksuse plaanil olevad piirimärgid nr 6, 7 ja 9 on ringpiirivälised piirimärgid ja nende olemasolu maastikul ei ole vajalik.

Piirile lisati uued piirimärgid nr 7 ja 11, mis tähistati metalltorudega.

Piirimärk nr 8 taastati piiri kindlaks tegemise nr 1 alusel ja tähistati metalltoruga.

Piiripunktis nr 12 oli olemasolev piirikivi tähistatud tunnuspostiga.

Piirimärgi nr 14 varasem kirjeldus oli metalltoru. Maastikul oli piiritähiseks olemasolev tunnuspostiga varustatud piirikivi. Piirikivi asukoht sobis varasemate mõõtmisandmetega. Seepärast loeti õigeks piirimärgiks piirikivi ning metalltoru on tunnuspost. Piiri asukoht maastikul on muutmata.


### Asjaosaliste märkused ja taotlused:

Heinasaare katastriüksuse omaniku OÜ KPM Mets esindaja piiri ja piirimärkide maastikul kätte näitamisele ei ilmunud ja piiriprotokolli allkirjastamiseks soovi ei avaldanud

Põrgusaare kü omanik Jüri Kask .....

allkiri





LEPPEMÄRGID:

- katastriüksuse piir
- registreeritud katastriüksuse piir
- tähistatud piirimärk
- tähistamata piiripunkt
- 54 piiripunkti number

Aluskaart Maa-amet 2024

Põrgusaare kü omanik Jüri Kask

allkiri