

Vihje saaja: Saaremaa vald

2023-09-14 19:29

Avaldaja andmed:

Saadetud veebist, IP aadress 91.129.109.113

Probleemi tüüp:

Ohtlik objekt

Avalduse sisu:

Laudtee käsipuu katki järsus kohas. Ohtlik.

Probleemi asukoht:

<https://annateada.ee/notify/kaart.html?lat=58.190329&lng=22.271184>

Probleemi foto:



Märkimine, kommentaar ja edasisaatmine:

Klikates järgmisel lingil, muudetakse mobiilirakenduses antud probleemi staatus kaardil punasest roheliseks e. info võetakse teadmiseks.

Samas saab vihjele lisada kommentaari, vihje peita või saata see edasi teistele menetlemiseks.

<https://annateada.ee/cgi-bin/note?i=100131&k=dd4b3f52-531bc33e113e-e566>

Info andja andmeid informatsiooni kontrollimisel kolmandale osapoolele ei avalikustata.

Ametiasutuse pädevusse mittekuuluv info edastatakse vastavale ametkonnale.

Antud dokument on saadetud Eesti Linnade ja Valdade Liidu tellimusel väljatöötatud rakenduse "Anna teada" kaudu. Täpsem info <https://annateada.ee>