

PIIRIPROTOKOLL nr LY2402200471
Järva maakond Paide linn Suurpalu küla

Väätsa metskond 115

Käesolev piiriprotokoll on koostatud maamõõtja Indrek Sauväli (litsents nr 617 MA-k, välja antud 26.02.2020) poolt piiri ja piirimärkide maastikul kättenäitamise kohta.

Puudutatud katastriüksused ja -isikud

Katastriüksus	Omanik	Kutse saadetud	Osaes kättenäitamisel	Allkiri
Väätsa metskond 115 56504:002:0285				
Kangru 56504:002:0051				
Võimla 56504:002:0078				
Mattiase 56504:002:0033				

Piirikirjeldus- Väätsa metskond 115

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	Veekogu telje punkt	Sirgjooneline	-	-	-
2	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Taastatud	-
3	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Olemasolev	-
4	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Olemasolev	-
5	Metalltoru	Sirgjooneline	-	Paigaldatud	-
6	Metalltoru	-	-	Olemasolev	-


Piiride kindlakstegemine: -

Märkused:

Käesoleva tööga ei leitud piirimärki nr 2. Piirimärk taastati Kangru katastriüksuse piiriandmete alusel ja tähistati metalltoruga.

Piirimärk nr 5 paigaldati Väätsa metskond 115 katastriüksuse plaani alusel Kangru katastriüksuse piirisirgele ning tähistati metalltoruga.

Asjaosaliste märkused ja taotlused:



LEPPEMÄRGID:

- katastriüksuse piir
- registreeritud katastriüksuse piir
- o tähistatud piirimärk
- tähistamata piiripunkt
- 54 piiripunkti number

Aluskaart Maa-amet 2024