







LEPPEMÄRGID:

- Taotletava mäeeraldise piir
- Taotletava teenindusmaa piir
- Aktiivse tarbevaru plokki piiri ja number
- Katastrilise piiri ja nimetus (skemaatiline)
- Keskmine põhjaveetaseme kõrgusel 58,52 abs m
- Samane tase säilib eeldatavasti ka pärast kaevandamist

- Kasvukiht
- Moreen
- Loobu kihistu lubjakivi (O_2lb_1)
- Loobu kihistu dolomiidistunud lubjakivi (O_2lb_2)
- Sillaoru kihistu lubjakivi raudooididega (O_2sl)
- Dolomiidistunud lubjakivi raudooididega
- Toila kihistu glaukonitilubjakivi (O_2tl)
- Dolomiidistunud glaukonitilubjakivi
- Dolokivi
- Leetse kihistu glaukonitilubjakivi (O_2lt)
- Leetse kihistu glaukonitilubjakivi (O_2lt)

Geoloogiline puurauk:

- Puurauku number
- suudme kõrgus, abs m
- Kasuliku kihi lamami kõrgus, abs m
- kattekihi piiri sügavus, m
- Uuringuaegne veetaseme sügavus maapinnast, m
- Veetaseme mõõtmise aeg
- kihi piiri sügavus, m
- puurauku sügavus, m

MÄRKUSED:
1. Kõrgused konverteeritud EH2000 süsteemi (BK77 süsteemi +0,22 m).
2. Ploki 3 aT lamam paikneb ühtlaselt kõrgusel 58,52 abs m (vastavalt keskmisele põhjaveetasemele).
3. Kaitsetervikuid ei ole kaevandamisel ette nähtud jätta.
Kasutatud:
Tuuling, T. 2013. Paasi II uuringuunumi lubjakivi geoloogiline uuring Lääne-Virumaal (varu seisuga 01.04.2013).
Geoloogilised läbilõiked, OÜ Eesti Geoloogiakeskus.

 OÜ J.Viru Markseideribüroo Tel: 634 4552 E-post: info@vmb.ee www.vmb.ee Tartu mnt 84a-50 10112 Tallinn	Lääne-Viru maakond Haljala vald PAASI LUBJAKIVIKARJÄÄR	Gr lisa 2 Töö nr 24024
	Maavara kaevandamise loa taotlus GEOLOOGILISED LÄBILÕIKED I-I' - IV-IV'	Mõõtkava: M hor 1:2000 M vert 1:100 Formaat A1
Koostas Kinnitas	Prilt Koppel Tõnis Kästel	Tellijä: KIVIKANDUR OÜ Järvekaldla tee 1, Harkujärve küla Harku vald, 76902 Harju maakond
		Koostatud: 10.01.2024

0 20 100m