

- 1) **Põhjus:** On tuvastatud vastuolu piiripunktis nr. 1 piirnevate Saueaugu, Siilisalu ja 20128 Pae-Inglise tee katastriüksuste alusandmete vahel. On tuvastatud vastuolu piiripunktis nr. 7 piirnevate Saueaugu, Kruusiaugu-Vahvi ja 20128 Pae-Inglise tee katastriüksuste alusandmete ja maastikul oleva situatsiooni vahel.

Selgitus: Piirnevate Saueaugu, Siilisalu ja 20128 Pae-Inglise tee katastriüksuste piirikirjeldused on vastuolulised. Saueaugu katastriüksusel kulgeb piir piiriprotokoll järgi sirgjooneliselt piiripunktist piiripunkti. Siilisalu katastriüksuse piiriprotokollis on kirjas, et piir kulgeb 6,3m kaugusel tee teljest ning 20128 Pae-Inglise tee katastriüksuse plaanil on piiri kauguseks tee teljest märgitud 6 meetrit.

Saueaugu ja Siilisalu katastriüksuste abrissidel on näidatud, et piiripunkti nr. 1 asukoht on 2 meetri kaugusel kruusatee servast. (piirimärk asus Siilisalu katastriüksuse algdokumentide järgi väljaspool ringpiiri) Maastikult piirimärki punktist nr. 1 ei leitud.

Saueaugu ja Kruusiaugu-Vahvi katastriüksuste abrissidel piiripunkti nr. 7 asukoha info on vastuoluline. Saueaugu katastriüksuse väliabrissil on näidatud, et piirimärk piiripunktis nr. 7 asub 3 meetri kaugusel tee servast ning 4m kaugusel sissesõidu tee teljest. Kruusiaugu-Vahvi abrissil ja piiriprotokollis on kirjas, et piirimärk asub 6,5m kaugusel tee teljest, piir kulgeb Kruusiaugu-Vahvi katastriüksusel 9m kaugusel tee teljest (piirimärk asus väljaspool ringpiiri.) Piiripunkti nr. 7 juures on asfalttee kurvikoht (varasemalt oli kruusakattega tee) Maastikult leiti metalltoru, mis asus tee teljest 9,46m kaugusel ja joone 6-7 pikendusel tee servast 6,18m kaugusel. Saueaugu katastriüksuse omaniku sõnul piirimärk maastikul liikunud ei ole.

Katastrimõõdistamisel määratud piiripunkti plaanilise asendi suurim lubatud erinevus võrreldes varasemate mõõdistamisandmetega on tiheasustusega alal 0,20 meetrit ja muul alal 0,70 meetrit. Maastikult leitud piirimärkide praegusel mõõdistusel saadud piiriandmete erinevus võrreldes maastikul oleva situatsiooniga on välja toodud piiride kindlakstegemise skeemil.

Tulemus:

1. Piiripunkti nr. 1 asukoha määramisel arvestati maastikul piiripunktides nr. 7 ja 2 piirimärkide asukoha, Saueaugu plaanil olevate nurkade, Siilisalu katastriüksuse piirikirjelduse ning maastikul oleva situatsiooniga. Piirimärk piiripunktis nr. 1 paigaldati maastikule teemaa serva 6,3m kaugusele tee teljest. Piiripunkt tähistati metalltoruga.
2. Piiripunktis nr. 7 jääb piirimärgiks maastikult leitud metalltoru, metalltoru asukohta maastikul ei muudeta.
3. Piiripunkti nr. 8 asukoht määrati teemaa serva, 9m kaugusele tee teljest vastavalt Kruusiaugu-Vahvi katastriüksuse piirikirjelduse järgi. Piiripunkt nr. 8 on maastikul tähistamata.
4. Piir kulgeb piiripunktide 1-8 vahel sirgjooneliselt piiripunktist piiripunkti.

Siilialu katastriüksus on registreeritud 18.03.1997; Saueaugu katastriüksus on registreeritud 03.10.1996; Kruusiaugu katastriüksus on registreeritud 19.01.1999; 20128 Pae-Inglise tee katastriüksus on registreeritud 04.06.2002.a.