

Kontrollakt nr. 2462

27.01.2024

NOY GRILL OÜ

Registrikood: 12941570

Objekt:

SHO

Kalevipoja põik 10a, 13614 Tallinn, Harju maakond

Vastavalt kliendi soovile teostas AirSmile OÜ ventilatsioonisüsteemides puhtuskontrolli, hindamaks süsteemide üldist puhtusastet.

22.01.2025 tehtud kontrolli käigus selgus, et asutuse köögi rasvakanali seespidine puhtusaste **vastab** normidele, hetkel puhastusaste süsteemides P1; $0,2\text{g/m}^2$ - $0,7\text{g/m}^2$.

Järgmine eelduslik puhastuse aeg: **Juuli 2025**

Tegemist on pistelise kontrolliga, seega teatud süsteemides võib esineda ka oluliselt puhtamaid või mustemaid kohti.


Allolevatel pildidel on näha hetkeolukord ventilatsioonikanalites:



Ventilatsiooni puhastusele tasub tähelepanu pöörata, kuna

- 1) õhukanalitesse (torustikesse) kogunenud tolmu ja muud saastained kujutavad endast suurt ohtu tulekahju ajal. Näiteks tolmu ja rasva süttivad silmapilkselt ja tänu õhuvoole võib levida tuli momentselt kogu hoones.
- 2) puhastamata ventilatsioonidesse kogunenud mustuses eksisteerivad mikroorganismid, lestad, bakterid ja seened, mis võivad saada erinevate haiguste põhjuseks ruumides olevatele inimestele.
- 3) mustus ning hooldamata süsteemid võivad tihti olla seadmete rikete põhjusteks.

Torustike puhastusaste peab vastama Soome standardile Suomen Sisäilmayhdistys „Sisäilmastoluokitus 2018” visuaalsele puhtusklassile P1 0,7 g/m²



Ventilatsiooni puhastamine on kohustuslik vastavalt tuleohutuse nõuetele.

Kohustus tuleneb Tuleohutuse seadusest § 27. Ventilatsioonisüsteemi tuleohutus [RT I, 30.11.2018, 7 - jõustus 03.12.2018]

Korrektsest puhastatud ja hooldatud ventilatsioonisüsteemist tagab tervisliku sisekliima ja vähendab tulekahju ohtu hoones.