

## ÜÜRIPINNA ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

Käesolevale aktile alla kirjutades kinnitavad Üleandja ja Vastuvõtja, et üüripind on üle antud ja vastu võetud seisuga 01.01.2019.

**Üüripinna üleandja: Riigi Kinnisvara AS**  
**Vastuvõtja: Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskus**

1. Üleandja annab Vastuvõtjale üle üürilepingust nr Ü15356/18 tulenevalt aadressil Tallinna tn 30, Rakvere paikneva üüripinna alljärgnevas:

Jrk nr	Ruumi nr	Ruumi nimetus	Seisukorra hinne (1-5) <sup>1</sup>	Olulised puudused	Puuduse likvideerimise aeg
1	36	kabinet	3		
2					
3					
4					
5					

2. Loetelu üüripinna kasutuseks vajalikest kasutusjuhenditest (nende olemasolul): puudub

3. Üüripinna kasutamiseks vajalikud läbipääsuvahendid (võtmed, puldid, kaardid, jms):

Ruumi nr	Võtmete, kaartide arv	Märkused
36	2+2	

4. Energia tarbimist fikseerivate mõõdikute näidud (vajadusel): üüripinnal puuduvad eraldi mõõdikud

Arvesti	Mõõtepunkti (EIC) kood	Arvesti nr	Näidik	Näit
Elektriarvesti			Päevane (kWh)	
			Öine (kWh)	
Veearvesti			Veekulu (m <sup>3</sup> )	
Soojusarvesti			Soojusenergia (MWh)	
			Veekulu (m <sup>3</sup> )	
			Töötunnid (h)	

5. Loetelu üürniku kasutusse antavast mööblist ja/või muust inventarist: puudub

6. Märkused üüripinna üleandmisel: puuduvad

<sup>1</sup> „1“ – täiesti amortiseerunud ehitise osa;  
„2“ – halvas seisukorras, kohest remonti/vahetamise planeerimist vajav ehitise osa;  
„3“ – remonti vajav, kuid veel kestev ehitise osa;  
„4“ – heas korras ehitise osa;  
„5“ – värskelt korrastatud ehitise osa, mis vastab heale ehitustavale ja ehitusnormidele

Üüripinna üleandmise-vastuvõtmise akti lisad: puuduvad

**Üüripinna üleandja:**

*(allkirjastatud digitaalselt)*

**Üüripinna vastuvõtja:**

*(allkirjastatud digitaalselt)*