

Saatja: Derenik Gegamjan <derenik.gegamjan1959@gmail.com>

Saadetud: 04.02.2025 11:25

Adressaat: Juri Marinets <juri.marinets@paasteamet.ee>

Teema: Fwd: Tuleohutuse akti väljastamise taotlus 31.01.2025

Manused: Vent.süst.Kontrollakt nr. 2462 27.01.2024.pdf; Vingugaasi andur 1.jpg;

VÄLJAKUTSE AKT - HOOLDUS AKT nr 14098.pdf

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

**KORDUV 02.02.2025**

**Palume väljastada Noy Grill OÜ müügipaviljonile tuleohutuse akti aadressil Kalevipoja põik 10a, Tallinn.**

----- Forwarded message -----

From: **Derenik Gegamjan** <[derenik.gegamjan1959@gmail.com](mailto:derenik.gegamjan1959@gmail.com)>

Date: Fri, Jan 31, 2025 at 11:43 PM

Subject: Tuleohutuse akti väljastamise taotlus 31.01.2025

To: <[juri.marinets@rescue.ee](mailto:juri.marinets@rescue.ee)>

**Põhja päästekeskus**

**Ohutusjärelvalve büroo**

Ohutusjärelvalve juhtivinspektor

Juri Marinets

tel.: 526 0518

E-post: [juri.marinets@rescue.ee](mailto:juri.marinets@rescue.ee)

Aadress: Erika 3, Tallinn

**KORDUV TAOTLUS 31.01.2025**

Austatud Juri Marinets,

1. Et saada Päästeameti inspektori poolt väljastatud tuleohutuse akti, kutsusime Teid Lasnamäe linnaosas asuvasse kaubandustegevuse müügipaviljoni, aadressil Kalevipoja põik 10a, Laagna tee T4 (katastritunnus 78403:311:1060).

2. Teavitame, et AirSmile OÜ teostas 22.01.2025 ventilatsioonisüsteemide puhtuskontrolli, et hinnata süsteemide üldist puhtusastet. Kontrolli käigus tuvastati, et müügipaviljoni köögi rasvakanali seepidine puhtusaste vastab kehtestatud nõuetele. Hetkel on süsteemide

puhastusaste klassifitseeritud kui P1, kus mõõdetud rasvade sisaldus on vahemikus 0,2 g/m<sup>2</sup> kuni 0,7 g/m<sup>2</sup>. Manuses on Kontrollakt nr. 2462 27.01.2024.

3. OÜ Articard teostas 23.01.2025 halduse valvesüsteemi seadme ja liikumisandurite kontrolli, samuti kontrolliti, kas müügipaviljonis, kus on köögi osa, on paigaldatud nõuetekohased seadmed ja nende laaditud akud. Samuti kontrolliti suitsuandurite korrasolek. Kogu hoolduse ja kontrollimise käigus kinnitati, et kogu müügipaviljoni varustus töötab korralikult. Manuses on valvesüsteemi ja suitsuandurite hooldusakt nr.: 14 098, kuupäevaga 23.01.2025.

**Palume Teil, lähtudes Teie kontrollist ning Teile esitatud visuaaltõenditest, dokumentidest ja aktidest, koostada ja lähimal ajal edastada e-posti teel aadressile [derenik.gegamjan1959@gmail.com](mailto:derenik.gegamjan1959@gmail.com) Päästeameti inspektori poolt väljastatud tuleohutuse akt, mis käesolevate kontrollide kohaselt kinnitab, et müügipaviljon aadressil: Kalevipoja põik 10a, Laagna tee T4, katastritunnus 78403:311:1060, vastab tuleohutuse nõuetele.**

Lugupidamisega  
Derenik Gegamjan  
Juhatuse liige

**NOY GRILL OÜ** registrikood 12941570