

Saatja: Lauteri 1/Rävala 7 KÜ <lrky.mail@gmail.com>
Saadetud: 08.08.2025 13:37
Adressaat: PÄA Põhja <pohja@paasteamet.ee>
Teema: Fwd: hambaarst
Manused: IMG_4181.jpg

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere.

Palume teil teostada tuleohutustele vastavuse kontroll, Rävala 7, M 110 A, Hambaravi kabinets. Seoses ventilatsioonist vihmavee läbijooksuga, sattusime eile esimest korda Hambaravi kabineti väikesesse ventilatsiooni ruumi ja see mida me seal nägime, oli meile üllatuseks. Väikses ruumis on neli erinevat mootorit, mis asetatud lihtsalt penoplasti plaatide peale, rippuvad juhtmed, uks, arusaamatu olukord. Võimalik, et kõik on vastavuses päästeameti eeskirjadega, aga kuna ruum asub meie elaniku korteri all ja on ikkagi üks osa maja tervikust, siis paluksime teil teostada kontroll.

Lugupidamisega

P. Purru

KÜ esimees

5048786

----- Forwarded message -----

Saatja: **pep pep** <pistikupesa@yahoo.com>

Date: N, 7. august 2025 kell 12:22

Subject: hambaarst

To: Lauteri 1/Rävala 7 KÜ <LRKY.mail@gmail.com>

Sent from my iPhone