



Katseprotokoll NH2024/V148846M
Rahvatervise labor
Basseinivee mikrobioloogiline analüüs

Tellija: Lääne-Tallinna Keskhaigla Aktsiaselts Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 68, 10617 / Haabersti Tervisekeskus

Veeallika valdaja: Lääne-Tallinna Keskhaigla Aktsiaselts

Proovivõtu koht: Haabersti Tervisekeskus, Õismäe tee 179, Tallinn. Taastusravi osakond

Proovivõtja: abiline Marina Rõhlova

Veeallika liik: basseinivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud: 06.08.2024 kell: 11:11 Analüüs alustatud: 06.08.2024 kell: 14:12

Proov toodud laborisse: 06.08.2024 kell: 12:58 Analüüs lõpetatud: 08.08.2024

Proovivõtuprotokoll nr: Protokoll vormistatud: **08.08.2024**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	20	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 37°C	PMÜ/1 ml	0	100	EVS-EN ISO 6222
Pseudomonas aeruginosa	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 16266
Stafülokokid	PMÜ/100 ml	0	10	KJ 9.4 M10 (EVS EN-ISO 6888-1)
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	10	EVS-EN ISO 7899-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 „Tervisekaitseõudud ujulatele, basseinidele ja veekeskustele.“

Proovivõtja poolt määratud parameeter: basseinivee temperatuur 32 °C

bioanalüütik S.Rudõka

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna Lk. nr.1(1)

