



Kunda Vesi OÜ  
info@kundavesi.ee

Meie 18.09.2023 nr 9.2-3/23/4572-12

## Teade riikliku järelevamenetluse lõpetamise kohta

Terviseamet (edaspidi amet) viis veeseaduse § 250 lg 1 ja lg 3 ning korrakaitseaduse (edaspidi KorS) § 27 alusel läbi riiklikku järelevamenetlust eesmärgiga kontrollida Kunda linna veevärgi joogivee kvaliteedi vastavust sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ (edaspidi määrus nr 61) sätestatud nõuetele. Riikliku järelevamenetluse aluseks oli ohukahtlus, mis tekkis ametile 11.07.2023 esitatud pöördumisega ebakvaliteetse joogivee kohta Kunda linna veevärgis.

Vastavalt eespool nimetatud eriseadusele on amet KorS § 6 lg 1 mõistes korrakaitseorgan, kes on riikliku järelevaue ülesannet täitma volitatud asutus. OÜ Kunda Vesi (registrikood 10108000, edaspidi ettevõtte) on KorS § 15 lg 1 mõistes veevärgi haldajana avaliku korra eest vastutav isik.

Riikliku järelevamenetluse raames kontrollis amet Kunda linna veevärgi joogivee kvaliteedi vastavust määruses nr 61 sätestatud nõuetele. Tuginedes KorS § 50 lg 1 p 3, § 51 lg 1 p 2 ja lg 6<sup>1</sup> võttis ameti inspektor (proovivõtja atest. nr 2211/22) 12.07.2023 joogivee kontrollproovi aadressil Toolse tee 19 majja sisenevast kraanist enne veefiltrit. Rahvatervise labori Kohtla-Järve labori (edaspidi labor) 14.07.2023 väljastatud katseprotokolli nr IL2023/V2153K kohaselt ei vastanud Kunda linna veevärgi joogivee kvaliteet määruse nr 61 § 6 lg 1 nõuetele hägususe, mangaani ja raua sisalduse osas. Amet tegi 17.07.2023 kirjas nr 9.2-3/23/4572-3 ettevõttele soovitusel Kunda linna veevärgi joogivee kvaliteedi mittevastavuse osas.

Ettevõtte esitas 26.07.2023 selgitused Kunda linna veevärgi joogivee kvaliteedi mittevastavuse põhjuste ja tarvitusele võetud meetmete kohta ning joogivee analüüsitulemused. 19.07.2023 Kunda veepuhastusjaamast ja Astangu trassikaevust võetud veeproovide analüüsitulemuste (OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 25.07.2023 analüüsiaktid VI23002830 ja VI23002831) kohaselt vastas Kunda linna veevärgi joogivee kvaliteet määruse nr 61 nõuetele.

Tuginedes KorS § 50 lg 1 p 3, § 51 lg 1 p 2 ja lg 6<sup>1</sup> võttis ameti vaneminspektor (proovivõtja atest. nr 768) 09.08.2023 ja 16.08.2023 joogivee kontrollproovid Kunda linna veevärgist:

Proovivõtu kuupäev	Katseprotokolli nr	Proovivõtukoht	Uuritud näitaja	Piirsisaldus
09.08.2023	IL2023/V2491K	Toolse tee 19 (enne filtrit)	raud - 1689 µg/l	200 µg/l
16.08.2023	IL2023/V2615K	Astangu trassikaev	raud – 58 µg/l	
16.08.2023	IL2023/V2613K	Astangu tn 16 (enne filtrit)	raud – 64 µg/l	

16.08.2023	IL2023/V2612K	Toolse tee 19 (enne filtrit)	raud – 1511 µg/l	
16.08.2023	IL2023/V2611K	Toolse tee 19 enne filtrit (peale täiendavat vee välja laskmist)	raud – 692 µg/l	

Määruse nr 61 § 2 lg 3 kohaselt jaotusvõrgu kaudu tarbimiskoha veevärki joogiveega varustav joogivee käitleja tagab joogivee nõuetekohase kvaliteedi kohani, kus joogivesi saab kättesaadavaks teisele käitlejale või tarbijale, välja arvatud juhul, kui joogivee käitleja ja kinnistu omanik või tarbija ei ole kokku leppinud teisiti. Joogivee käitleja on täitnud oma kohustused kvaliteedinõuete tagamisel, kui ta tõendab, et joogivee mittevastavus kvaliteedinõuetele on põhjustatud tarbimiskoha veevärgist.

Ettevõtte poolt 31.08.2023 esitatud selgituste kohaselt näitavad 16.08.2023 võetud joogivee kontrollproovide tulemused, et joogivee kvaliteedi mittevastavus tuleneb Toolse tee 19 kinnistu sisesest veevärgist. Kuna Toolse tee 19 juures liitumispunktis proovi võtmise võimalus puudub, siis tegi ettevõtte ettepaneku võtta veeproovid Astangu tn 14 kinnistult (asub enne Toolse tee 19 liitumispunkti) ning Toolse tee 23 maakraanist (asub peale Toolse tee 19 liitumispunkti). Selle abil saab informatsiooni veevärgi trassis oleva joogivee kvaliteedi kohta.

Tuginedes KorS § 50 lg 1 p 3, § 51 lg 1 p 2 ja lg 6<sup>1</sup> võttis ameti autojuht-proovivõtja (proovivõtja atest. nr 2210/22) 14.09.2023 joogivee kontrollproovid Kunda linna veevärgist:

Proovivõtu kuupäev	Katseprotokolli nr	Proovivõtukoht	Uuritud näitaja	Piirsisaldus
14.09.2023	IL2023/V3035K	Astangu tn 14 kraan	raud – 66 µg/l	200 µg/l
14.09.2023	IL2023/V3034K	Toolse tee 23 (maakraan)	raud – 58 µg/l	

Analüüsitulemused näitavad, et Kunda linna veevärgi joogivee kvaliteet vastab määruse nr 61 nõuetele, joogivee kvaliteedi mittevastavus tuleneb Toolse tee 19 tarbimiskoha veevärgist. Võimalik, et ehitustöödest põhjustatud vee kvaliteedi halvenemise tõttu vajab tarbija trass täiendavat läbipesu. Soovitame nõustada Toolse tee 19 kinnistu tarbijat ja leida lahendus tarbimiskoha trassi läbipesuks.

**Arvestades ülaltoodut lõpetab amet ettevõtte suhtes alustatud riikliku järelevalvemenetluse.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marje Muusikus  
osakonnajuhataja  
Ida regionaalosakond

Lisa: Katseprotokollid nr IL2023\_3034K, IL2023\_V3035K.pdf

Liisu Tamm  
554 8431 liisu.tamm@terviseamet.ee