

OÜ Tehnosan

Tuleviku 6a, Narva

Tellija: NARVA LINNAVALITSUSE LINNAMAJANDUSAMET

Aadress: **Peetri plats 3**

Objekt: Hoone

Asukoht: **Malmi 5a Narva**

VASTUVÕTU-ÜLEANDMISE AKT nr 01/02

Kuupäev: 25.01.2020

Töövõtja poolt on teostatud turvavalgustuse aasta kontroll ja hooldus, Objektil

Tuleviku 7, Narva

Järeldus:

Tööd, mis jn ette nähtud lädi viia seadusega ettenähtud korras, vastavalt hooldusprogrammile, standardi **EVS-EN 50172:2005** alusel, jn teostatud täies ulatuses.

Kontrolli-ja hooldusteeninduse toimingud ja tulemused on ära märgitud hooldusteeninduse aruandes.

Märkused: Märkust ei ole

Tellija esindaja:

Töövõtja esindaja:

OÜ Tehnosan

Tuleviku 6a, Narva

TURVAVALGUSTID KONTROLI JA HOOLDUSE

ARUANNE nr.1

Kuupäev: 25.01.2020

Tellija: NARVA LINNAVALITSUSE LINNAMAJANDUSAMET

Aadress: Peetri plats 3

Objekt: Hoone

Asukoht: Malmi 5a Narva

Teostatud lisaprotseduurid:

Nr	Toiming	Kogus
1	Evakuatsiooni valgustite kontroll	15
2	Kontroll lülitus toide	15
3	Kontroll aku	15
3	Evakuatsioonivalgustuse asendamine	5

Märkused: Märkust ei ole

Tellija esindaja:

Töövõtja esindaja:
