

OÜ Tehnosan

Tuleviku 6a, Narva

Tellija: NARVA LINNAVALITSUSE LINNAMAJANDUSAMET

Aadress: **Peetri plats 3**

Objekt: Hoone

Asukoht: **Tuleviku 7 Narva**

VASTUVÕTU-ÜLEANDMISE AKT nr 01/01

Kuupäev: 24.01.2020

Töövõtja poolt on teostatud turvavalgustuse aasta kontroll ja hooldus, Objektil

Tuleviku 7, Narva

Järeldus:

Tööd, mis jn ette nähtud lädi viia seadusega ettenähtud korras, vastavalt hooldusprogrammile, standardi **EVS-EN 50172:2005** alusel, jn teostatud täies ulatuses.

Kontrolli-ja hooldusteeninduse toimingud ja tulemused on ära märgitud hooldusteeninduse aruandes.

Märkused: Märkust ei ole

Tellija esindaja:

Töövõtja esindaja:

OÜ Tehnosan

Tuleviku 6a, Narva

TURVAVALGUSTID KONTROLLI JA HOOLDUSE

ARUANNE nr.1

Kuupäev: 24.01.2020

Tellija: NARVA LINNAVALITSUSE LINNAMAJANDUSAMET

Aadress: Peetri plats 3

Objekt: Hoone

Asukoht: Tuleviku 7 Narva

Teostatud lisaprotseduurid:

Nr	Toiming	Kogus
1	Evakuatsiooni valgustite kontroll	35
2	Kontroll lülitus toide	35
3	Kontroll aku	35

Märkused: Märkust ei ole

Tellija esindaja:

Töövõtja esindaja:
