



Põhjus: Piiri määramine piirilõigul 14-15-16 läbi kauguse tee teljest ei ole võimalik, sest tee laius ei ole ühtlane ning sellest tingitult tee telje asukoha määramine üheselt võimatu.

Selgitus: 18190 Põlva-Vanaküla tee ja 18157 Miiaste-Kanassaare tee katastriüksused on katastris registreeritud 13.04.1999.a. 18190 Põlva-Vanaküla tee ja 18157 Miiaste-Kanassaare tee katastriüksused plaanidel on näidatud, et piir kulgeb mööda teemaa serva 6.0m kaugusel tee teljest.

Semmi katastriüksus on katastris registreeritud 05.05.2016.a.

Semmi katastriüksuse piiriprotokollis on kirjas:

piir kulgeb Semmi ja 18190 Põlva-Vanaküla tee katastriüksuste vahel mööda teemaa serva 6.0m kaugusel tee teljest,

piir kulgeb Semmi ja 18157 Miiaste-Kanassaare tee katastriüksuste vahel mööda teemaa serva 6.0m kaugusel tee teljest.

Punktidesse 14, 16 on paigaldatud uued metalltorust piirimärgid 6.0m kaugusele tee teljest. Punkti 15 on paigaldatud uus metalltorust piirimärk. Piirilõikudes 14-15 ja 15-16 määratakse piiri kulgemine sirgjooneliseks piiripunktist piiripunkti.

Tulemus: Punktides 14, 15 uued metalltorust piirimärgid on Semmi ja 18190 Põlva-Vanaküla tee katastriüksuste ühised piirimärgid, punktis 16 uus metalltorust piirimärk on Semmi, 18190 Põlva-Vanaküla tee ja 18157 Miiaste-Kanassaare tee katastriüksuste ühine piirimärk. Piir kulgeb piirilõigus 14-15-16 sirgjoonelisel piiripunktist piiripunkti.

Leppemärgid:

- Katastriüksuse piir
- Registreeritud katastriüksuse piir
- Piiri kindlakstegemisel kindlaks määratud piir
- Tähistatud piiripunkt
- Tähistamata piiripunkt
- 15** Piiripunkti number