

Maatoiming nr 202408025649

Piirikirjeldus

Piiripunktidega seotud maatükid

19501:001:0572, 19501:001:0163, 43001:001:0044,
19501:001:0243, 19501:001:1160, 19501:001:0164,
19501:001:0271, 19501:001:0158

Katastrimõõdistamise aeg

11. jaanuar 2025 kuni 23. november 2025

Katastrimõõdistamise tulemus

Piiripunkti nr skeemil	Koordinaadid	Piiripunkti liik	Piiripunkti tunnus	Piirimärgi paigaldamine
184	X = 6506293.48 Y = 474263.78	TEEMAA_SERVA_-PUNKT	100007496337	ARVUTUSLIK
153	X = 6506630.49 Y = 474479.38	VEEKOGU_TELJE_-PUNKT	100007496308	ETAK
154	X = 6506628.03 Y = 474480.15	VEEKOGU_TELJE_-PUNKT	100007496282	ETAK
136	X = 6507064.86 Y = 474167.56	VEEKOGU_-KALDAJOONE_PUNKT	100007496319	ETAK
137	X = 6507057.66 Y = 474168.52	VEEKOGU_-KALDAJOONE_PUNKT	100007496312	ETAK
138	X = 6507049.83 Y = 474167.04	VEEKOGU_-KALDAJOONE_PUNKT	100007496326	ETAK
139	X = 6507047.08 Y = 474167.35	VEEKOGU_-KALDAJOONE_PUNKT	100007496240	ETAK
140	X = 6507040.94 Y = 474169.79	VEEKOGU_-KALDAJOONE_PUNKT	100007496305	ETAK
141	X = 6507036.82 Y = 474170.21	VEEKOGU_-KALDAJOONE_PUNKT	100007496332	ETAK
142	X = 6507033.75 Y = 474168.31	VEEKOGU_-KALDAJOONE_PUNKT	100007496250	ETAK
143	X = 6507032.16 Y = 474168.31	VEEKOGU_-KALDAJOONE_PUNKT	100007496309	ETAK
149	X = 6506527.64 Y = 474168.77	VEEKOGU_TELJE_-PUNKT	100007496241	ETAK
170	X = 6506351.15 Y = 474478.75	METALLTORU	100007496247	PAIGALDATUD

152	X = 6506634.86 Y = 474476.62	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496242	ETAK
176	X = 6506501.1 Y = 474314.73	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496306	ETAK
183	X = 6506304.14 Y = 474305.23	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007496296	ARVUTUSLIK
156	X = 6506599.63 Y = 474483.03	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496254	ETAK
157	X = 6506586.74 Y = 474483.93	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496336	ETAK
159	X = 6506536.97 Y = 474475.25	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496318	ETAK
180	X = 6506514.95 Y = 474315.35	METALLTORU	100007496255	PAIGALDATUD
161	X = 6506461.71 Y = 474451.6	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496244	ETAK
162	X = 6506426.1 Y = 474438.58	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496260	ETAK
164	X = 6506416.64 Y = 474439.77	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496330	ETAK
165	X = 6506413.13 Y = 474441.62	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496327	ETAK
166	X = 6506404.4 Y = 474446.45	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496287	ETAK
167	X = 6506364.03 Y = 474475.78	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496315	ETAK
169	X = 6506357.41 Y = 474480.11	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496289	ETAK
173	X = 6506421.46 Y = 474309.22	METALLTORU	100007496262	PAIGALDATUD
160	X = 6506495.6 Y = 474462.03	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496267	ETAK
175	X = 6506491.36 Y = 474313.75	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496278	ETAK
177	X = 6506504.7 Y = 474315.25	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496290	ETAK
178	X = 6506509.35 Y = 474315.31	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496293	ETAK
4	X = 6506359.45 Y = 474095.55	METALLTORU	100007485463	PAIGALDATUD
36	X = 6506423.29 Y = 474307.54	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007485465	ETAK
75	X = 6507089.2 Y = 474267.68	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281504	ETAK
13	X = 6507018.46 Y = 474194.23	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100000088284	ETAK

10	X = 6507029.14 Y = 474178.87	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100003749315	ETAK
11	X = 6507022.38 Y = 474184	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100003749314	ETAK
89	X = 6507140.33 Y = 474305.26	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281426	ETAK
14	X = 6507015.62 Y = 474198.71	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281469	ETAK
5	X = 6507099.97 Y = 474141.05	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007485462	ETAK
15	X = 6507012.19 Y = 474201.45	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281470	ETAK
16	X = 6507012.47 Y = 474203.34	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281471	ETAK
18	X = 6507020.81 Y = 474212.67	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281473	ETAK
19	X = 6507022.84 Y = 474212.97	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281474	ETAK
20	X = 6507025.27 Y = 474214.76	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281475	ETAK
21	X = 6507028.4 Y = 474217.53	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281476	ETAK
23	X = 6507040.77 Y = 474225.9	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281478	ETAK
24	X = 6507040.77 Y = 474228.33	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281479	ETAK
25	X = 6507039.51 Y = 474229.95	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281480	ETAK
28	X = 6507029.73 Y = 474232.76	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281483	ETAK
62	X = 6507027.08 Y = 474256.68	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281491	ETAK
70	X = 6507061.79 Y = 474259.64	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281499	ETAK
9	X = 6507061.69 Y = 474168.73	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100003749316	ETAK
8	X = 6507069.94 Y = 474164.28	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100003749317	ETAK
64	X = 6507033.43 Y = 474253.4	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281493	ETAK
65	X = 6507034.59 Y = 474250.75	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281494	ETAK
66	X = 6507036.82 Y = 474249.48	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281495	ETAK
67	X = 6507039.46 Y = 474249.8	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281496	ETAK

69	X = 6507050.47 Y = 474259.85	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281498	ETAK
71	X = 6507064.95 Y = 474260.51	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281500	ETAK
74	X = 6507085.15 Y = 474265.03	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281503	ETAK
30	X = 6507028.03 Y = 474234.67	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007485470	ETAK
76	X = 6507091.32 Y = 474270.44	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281505	ETAK
78	X = 6507097.46 Y = 474270.54	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281507	ETAK
79	X = 6507104.97 Y = 474272.23	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281508	ETAK
80	X = 6507106.88 Y = 474273.5	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281509	ETAK
82	X = 6507115.06 Y = 474272.41	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281511	ETAK
83	X = 6507117.98 Y = 474272.43	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281512	ETAK
84	X = 6507120.53 Y = 474273.29	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281513	ETAK
85	X = 6507125.61 Y = 474277.53	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281514	ETAK
88	X = 6507139.9 Y = 474295.84	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281517	ETAK
1	X = 6506327.88 Y = 474395.09	METALLTORU	100007485468	PAIGALDATUD
42	X = 6506973.98 Y = 474080	PIIRIKIVI	100006919869	OLEMASOLEV
47	X = 6506616.68 Y = 474482.9	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100000229336	ETAK
94	X = 6507050.68 Y = 474084.7	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496285	ETAK
108	X = 6507078.06 Y = 474109.06	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496300	ETAK
95	X = 6507050.6 Y = 474089.14	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496333	ETAK
41	X = 6506710.32 Y = 474064.78	PIIRIKIVI	100000145093	OLEMASOLEV
57	X = 6507025.39 Y = 474246.2	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281486	ETAK
58	X = 6507023.14 Y = 474247.95	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281487	ETAK
37	X = 6506222.15 Y = 473990.95	METALLTORU	100000223027	TAASTATUD

54	X = 6506560.12 Y = 474376.22	METALLTORU	100000229333	PAIGALDATUD
105	X = 6507069.09 Y = 474108.27	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496298	ETAK
53	X = 6506352.24 Y = 474482.61	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100000232162	ETAK
40	X = 6506446.37 Y = 474048.68	METALLTORU	100000101691	OLEMASOLEV
29	X = 6507028.03 Y = 474234.66	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281484	ETAK
50	X = 6506410.74 Y = 474443.15	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100000229339	ETAK
52	X = 6506368.98 Y = 474472.24	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100000229341	ETAK
56	X = 6507028.14 Y = 474242.81	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281485	ETAK
92	X = 6506531.78 Y = 474053.91	METALLTORU	100007496313	PAIGALDATUD
45	X = 6506251.71 Y = 474103.32	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100000117224	ARVUTUSLIK
46	X = 6506646.17 Y = 474470.37	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100000229335	ETAK
59	X = 6507022.62 Y = 474249.11	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281488	ETAK
34	X = 6506525.36 Y = 474201.01	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100000229332	ETAK
48	X = 6506569.98 Y = 474484.18	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100000229337	ETAK
97	X = 6507054.25 Y = 474093.19	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496323	ETAK
98	X = 6507059.09 Y = 474095.09	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496292	ETAK
99	X = 6507060.6 Y = 474096.52	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496335	ETAK
101	X = 6507061 Y = 474100.1	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496286	ETAK
102	X = 6507061.79 Y = 474102.56	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496310	ETAK
103	X = 6507062.9 Y = 474104.14	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496253	ETAK
39	X = 6506296.93 Y = 473885.92	METALLTORU	100000182765	OLEMASOLEV
106	X = 6507069.17 Y = 474109.94	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496266	ETAK
107	X = 6507070.29 Y = 474110.81	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496274	ETAK

110	X = 6507093.78 Y = 474115.81	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496314	ETAK
132	X = 6507084.47 Y = 474160.65	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496304	ETAK
133	X = 6507081.48 Y = 474161.45	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496328	ETAK
38	X = 6506264.36 Y = 473981.65	METALLTORU	100000223028	PAIGALDATUD
61	X = 6507025.17 Y = 474255.41	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281490	ETAK
151	X = 6506645.07 Y = 474468.2	METALLTORU	100007496284	PAIGALDATUD
129	X = 6507093.94 Y = 474156.21	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496324	ETAK
17	X = 6507017.9 Y = 474210.73	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281472	ETAK
148	X = 6506528.57 Y = 474155.59	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496317	ETAK
100	X = 6507061.24 Y = 474098.59	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496295	ETAK
43	X = 6507050.58 Y = 474084.41	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100003749321	ETAK
91	X = 6506699.63 Y = 474290.69	PIIRIKIVI	100000153816	OLEMASOLEV
6	X = 6507101.16 Y = 474149.07	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100003749319	ETAK
123	X = 6506528.96 Y = 474105.97	METALLTORU	100007496256	PAIGALDATUD
49	X = 6506430.62 Y = 474440.09	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100000229338	ETAK
90	X = 6506972.86 Y = 474299.72	PIIRIKIVI	100000215768	OLEMASOLEV
104	X = 6507066.48 Y = 474105.34	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496249	ETAK
109	X = 6507080.37 Y = 474109.38	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496271	ETAK
111	X = 6507095.37 Y = 474116.13	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496272	ETAK
190	X = 6506230.62 Y = 474022.61	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007496248	ARVUTUSLIK
188	X = 6506261.6 Y = 474129.85	METALLTORU	100007496263	OLEMASOLEV
189	X = 6506241.12 Y = 474063.39	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007496316	ARVUTUSLIK
185	X = 6506283.07 Y = 474223.75	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007496307	ARVUTUSLIK

186	X = 6506272.68 Y = 474183.3	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007496261	ARVUTUSLIK
182	X = 6506315.04 Y = 474346.74	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007496275	ARVUTUSLIK
134	X = 6507075.52 Y = 474161.22	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496299	ETAK
150	X = 6506526.83 Y = 474208.4	METALLTORU	100007496251	PAIGALDATUD
113	X = 6507100.29 Y = 474116.53	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496246	ETAK
114	X = 6507101.48 Y = 474117.95	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496331	ETAK
115	X = 6507103.46 Y = 474122.48	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496279	ETAK
117	X = 6507108.54 Y = 474135.97	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496259	ETAK
118	X = 6507108.15 Y = 474138.04	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496291	ETAK
119	X = 6507105.45 Y = 474140.97	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496245	ETAK
124	X = 6507099.73 Y = 474143.91	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496338	ETAK
112	X = 6507098.62 Y = 474115.81	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496268	ETAK
125	X = 6507101.4 Y = 474147.64	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496273	ETAK
126	X = 6507099.18 Y = 474151.93	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496257	ETAK
127	X = 6507094.89 Y = 474152.88	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496334	ETAK
128	X = 6507093.86 Y = 474154.63	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496321	ETAK
130	X = 6507090.61 Y = 474157.8	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496252	ETAK
131	X = 6507087.59 Y = 474158.28	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496280	ETAK
116	X = 6507107.99 Y = 474129.94	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496264	ETAK
120	X = 6507104.18 Y = 474141.37	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496276	ETAK
145	X = 6507029.88 Y = 474176.24	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496302	ETAK
12	X = 6507019.74 Y = 474188.47	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100000088273	ETAK
22	X = 6507038.2 Y = 474222.51	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281477	ETAK

26	X = 6507037.68 Y = 474231.1	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281481	ETAK
63	X = 6507028.88 Y = 474256.57	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281492	ETAK
68	X = 6507048.77 Y = 474258.79	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281497	ETAK
72	X = 6507067.19 Y = 474261.63	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281501	ETAK
77	X = 6507093.65 Y = 474271.28	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281506	ETAK
81	X = 6507109.52 Y = 474273.82	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281510	ETAK
86	X = 6507134.5 Y = 474283.56	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281515	ETAK
3	X = 6506296.89 Y = 474125.75	METALLTORU	100007485469	OLEMASOLEV
93	X = 6506539.55 Y = 474054.38	METALLTORU	100007496269	PAIGALDATUD
174	X = 6506486.56 Y = 474313.34	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496243	ETAK
181	X = 6506325.01 Y = 474384.31	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007496325	ARVUTUSLIK
187	X = 6506262.29 Y = 474143.22	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007496329	ARVUTUSLIK
171	X = 6506342.27 Y = 474447.45	METALLTORU	100007496277	PAIGALDATUD
191	X = 6507071.64 Y = 474162.27	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496341	ETAK
33	X = 6506530.54 Y = 474128.16	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100000231622	ETAK
147	X = 6506966.7 Y = 474232.48	METALLTORU	100007496281	PAIGALDATUD
192	X = 6506577.96 Y = 474484.25	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496342	ETAK
179	X = 6506511.03 Y = 474314.88	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496288	ETAK
193	X = 6506530.48 Y = 474129.03	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496349	ETAK
31	X = 6506626.46 Y = 474220.37	METALLTORU	100007485466	PAIGALDATUD
163	X = 6506420.41 Y = 474439.04	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496320	ETAK
51	X = 6506392.34 Y = 474455.52	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100000229340	ETAK
168	X = 6506360.66 Y = 474478.54	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496297	ETAK

158	X = 6506539.98 Y = 474476.07	VEEKOGU_TELJE_- PUNKT	100007496303	ETAK
7	X = 6507092.43 Y = 474158.2	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100003749318	ETAK
2	X = 6506258.83 Y = 474130.17	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007485467	ARVUTUSLIK
96	X = 6507051.08 Y = 474090.57	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496301	ETAK
121	X = 6506973.67 Y = 474133.31	METALLTORU	100007496265	PAIGALDATUD
144	X = 6507030.47 Y = 474169.05	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007496258	ETAK
32	X = 6506533.25 Y = 474130.76	METALLTORU	100000153817	PAIGALDATUD
44	X = 6507071.79 Y = 474110.89	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100003749320	ETAK
122	X = 6506535.25 Y = 474106.35	METALLTORU	100007496322	PAIGALDATUD
27	X = 6507034.17 Y = 474231.38	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281482	ETAK
172	X = 6506334.81 Y = 474421.19	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007496283	ARVUTUSLIK
35	X = 6506548.84 Y = 474319.4	METALLTORU	100007485464	PAIGALDATUD
60	X = 6507023.27 Y = 474252.97	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281489	ETAK
73	X = 6507072.65 Y = 474262.96	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281502	ETAK
87	X = 6507136.93 Y = 474285.89	VEEKOGU_- KALDAJOONE_PUNKT	100007281516	ETAK
55	X = 6506625.43 Y = 474429.54	METALLTORU	100000229334	PAIGALDATUD

Muud tähtsust omavad asjaolud


Märkuse nr
skeemil

Märkus

Kommentaar: Üldskeem



Piiride kirjelduse skeem 2




Kommentaar: Paise piirikirjeldis

Piiripunktid nr 1, 173, 180, 35, 54, 55, 151, 170 ja 171 on tähistatud metalltorudega. Piiripunktid nr 36, 179, 46 ja 53 on maastikul tähistamata veekogu telje punktid.

Piir kulgeb piiripunktide nr 1-173-36, 179-180-35-54-55-151-46 ja 53-170-171 vahel sirgjooneliselt piiripunktist piiripunkti. Piiripunktide nr 36-179 ja 46-53 vahel kulgeb piir mööda veekogu telge. Piiripunktide nr 171-1 vahel kulgeb piir mööda teemaa serva tee teljest 6m kaugusel.


Piiride kirjelduse skeem 3



Kommentaar: Pirnipuu piirikirjeldus

Piiripunktid nr 188, 3, 4, 123, 122, 121, 147, 31, 32, 150, 35, 180, 173 ja 1 on tähistatud metalltorudega. Piiripunktid nr 5 ja 30 on maastikul tähistamata veekogu kaldajoone punktid. Piiripunkt nr 2 on maastikul tähistamata teemaa serva punkt. Piir kulgeb piiripunktide nr 2-188-3-4-123-122-121-5, 30-147-31-32-33, 34-150-35-180-179 ja 36-173-1 vahel sirgjooneliselt piiripunktist piiripunkti. Piiripunktide nr 5-30 vahel kulgeb piir mööda veekogu kaldajoont. Piiripunktide nr 33-34 ja 179-36 kulgeb piir mööda veekogu telge. Piiripunktide nr 1-2 vahel kulgeb piir mööda teemaa serva tee teljest 6m kaugusel.

Piiride kirjelduse skeem 4




Kommentaar: Mere piirikirjeldus

Piiripunktid nr 37, 38, 39, 40, 92, 93, 121, 122, 123, 4, 3 ja 188 on tähistatud metalltorudega. Piiripunktid nr 41 ja 42 ja on piirikivid. Piiripunktid nr 43 ja 5 on maastikul tähistamata veekogu kaldajoone punktid. Piiripunkt nr 2 on maastikul tähistamata teemaa serva punkt.

Piiripunktide nr 37-38-39-40-92-93-41-42-43 ja 5-121-122-123-4-3-188-2 vahel kulgeb piir sirgjooneliselt piiripunktist piiripunkti. Piiripunktide nr 43-5 vahel kulgeb piir mööda veekogu kaldajoont. Piiripunktide nr 2-37 vahel kulgeb piir mööda teemaa serva tee teljest 6m kaugusel.

Piiride kirjelduse skeem 5




Kommentaar: Paise-Ranna piirikirjeldus


Piiripunktid nr 31 ja 147 on tähistatud metalltorudega. Piiripunktid nr 90 ja 91 on piirikivid. Piiripunktid nr 30 ja 89 on maastikul tähistamata veekogu kaldajoone punktid.

Piir kulgeb piiripunktide nr 89-90-91-31-147-30 vahel sirgjooneliselt piiripunktist piiripunkti. Piiripunktide nr 30-89 vahel kulgeb piir mööda veekogu kaldajoont.

Lisa 1




Lisa 2




Lisa 3



Lisa 4



Lisa 5



Lisa 6

Piiride kindlakstegemine:

12)

Põhjus:

Piiripunktis nr 188 tuvastati lubatust suurem koordinaatide erinevus ja piirimärgi kaugus tee teljest ei vasta varasemale kirjeldusele.

Selgitus:

Piirimärgi koordineerimisel tuvastati võrreldes Mère katastriüksuse plaanil olevate

koordinaatidega lubatust suurem koordinaatide erinevus. Plaaniline erinevus on 0.9m. Suurim lubatud koordinaatide erinevus on kuni 0.7m. Paiso ja Kõera tee L2

katastriüksused on moodustatud plaanimaterjali alusel ja seepärast võrdluseks sobivad andmed puuduvad.

Piirimärgi koordineerimisel tuvastati võrreldes Mère katastriüksuse plaanil olevate koordinaatidega lubatust suurem koordinaatide erinevus. Plaaniline erinevus on 0.9m.


Suurim lubatud koordinaatide erinevus on kuni 0.7m. Paiso ja Kõera tee L2 katastriüksused on moodustatud plaanimaterjali alusel ja seepärast võrdluseks sobivad andmed puuduvad.

Teiste leitud Mère katastriüksuse piirimärkide koordinaatide erinevuse alusel võib järeldada, et Mère katastriüksuse kuju on piirimärkide asukohtadega kooskõlas ning Mère katastriüksuse moodustaja on piirimärkide riikliku põhivõrguga sidumisel eksinud. Seepärast on õige jätta piirimärk oma senisesse asukohta.

Tulemus:

Piir määrati kindlaks nii, et piirimärk nr 188 jääb oma senisesse asukohta ning loetakse õigeks käesoleva töö piirimärgi nr 188 koordineerimise andmed ning piir kulgeb tee teljest 6m kaugusel.

Piiride kindlakstegemist nr 12 selgitav skeem



11)

Lubatust suuremate koordinaatide erinevuse tõttu piiripunkti nr 151 paigaldamine Vana-
 Paisu katastriüksuse kuju alusel.

Vana-Paisu olemasolevate piirimärkide mõõdistamisel ilmnes, et piirimärkide koordinaatides esinevad lubatust suuremad koordinaatide erinevused. Vana-Paisu katastriüksuse kuju on maastikul leitud piirimärkide asukohtadega kooskõlas. Seega võib järeldada, et Vana-Paisu katastriüksuse moodustaja on piirimärkide riikliku põhivõrguga sidumisel eksinud.

Paiso katastriüksus on moodustatud plaanimaterjali alusel ja seepärast võrdluseks sobivad andmed puuduvad.


Piiripunkti nr 46 varasem kirjeldus oli maastikul tähistamata veekogu telje punkt ning piiri asukoha nr maastikul määramiseks vajalik piirimärk puudus. Seepärast on vajalik piirile lisada piirimärk nr 151.

Piiripunkti nr 151 piirimärgi paigaldamisel on õigem lähtuda Vana-Paiso katastriüksuse kujust, mitte katastriüksuse plaanil olevatest koordinaatidest.

Piir määrati kindlaks nii, et piiripunkti nr 151 paigaldati metalltoru Vana-Paiso katastriüksuse kuhu alusel. Loetakse õigeks käesoleva töö piirimärgi nr 151 koordineerimise andmed.

- Kindlaks tehtud katastrirõuakse piir
- Vana-Paisu katastrirõuakse piirandmete järgne katastrirõuakse piir
- Tähistatud piirimärk
- Vana-Paisu katastrirõuakse piirandmete järgne piiripunkti asukoht
- Maastikul tähistamata piiripunkt
- 54 Piiripunkti number

Lisa 8



Lisa 9

Piiride kindlakstegemine:

7)

Põhjus:

Piiripunktis nr 91 tuvastati lubatust suurem koordinaatide erinevus ja piirimärgi läheduses asub piirimärgiga sarnanev varem kirjeldamata piirikivi.

Selgitus:


Piiripunktis nr 91 oli piirimärgiks heas korras olev kiviaia joonel olev piirikivi. Piirimärgi koordineerimisel tuvastati võrreldes Mère ja Vana-Paisu katastriüksuste plaanil olevate koordinaatidega lubatust suurem koordinaatide erinevus. Plaaniline erinevus on 2.15m. Suurim lubatud koordinaatide erinevus on kuni 0.7m. Teiste leitud Mère ja Vana-Paisu katastriüksuste piirimärkide koordinaatide erinevuse alusel võib järeldada, et Mère ja Vana-Paisu katastriüksuste kujud on piirimärkide asukohtadega kooskõlas ning Mère ja Vana-Paisu katastriüksuse moodustaja on piirimärkide riikliku põhivõrguga sidumisel eksinud. Seepärast on õige jätta piirimärk oma senisesse asukohta.

Lisaks leiti piirikivist 7.76m kaugusel olev varem kirjeldamata ristiga kivi, mis asub kiviaia otsas, kuid ei asu piirisirgel. Tegu ei ole kehtiva piirimärgiga ja õige oleks antud piirikivi maastikult eemaldada

Tulemus:

Piir määrati kindlaks nii, et piirimärk nr 91 jääb oma senisesse asukohta ning loetakse õigeks käesoleva töö piirimärgi nr 91 koordineerimise andmed. Olemasolev piiril mitteasuv ristiga kivi eemaldatakse.


Piiride kindlakstegemist nr 7 selgitav skeem



LEPPEMÄRGID:

- Kindlaks tehtud katastriüksuse piir
- Mere ja Vana-Paisu katastriüksuste piiriandmete järgne katastriüksuse piir
- Tähistatud piirimärk
- Mere ja Vana-Paisu katastriüksuste piiriandmete järgne piiripunkti asukoht
- Varem kirjeldamata piirikivi
- 54 piiripunkti number

Lisa 10



Lisa 11

Piiride kindlakstegemine:

6)

Põhjus:

Piiripunktis nr 90 tuvastati lubatust suurem koordinaatide erinevus.

Selgitus:

Piiripunktis nr 90 oli piirimärgiks heas korras olev kiviaia joonel asuv piirikivi.


Piirimärgi koordineerimisel tuvastati võrreldes Mère ja Vana-Paisu katastriüksuste plaanidel olevate koordinaatidega lubatust suurem koordinaatide erinevus. Plaaniline erinevus on 2.85m. Suurim lubatud koordinaatide erinevus on kuni 0.7m.

Teiste leitud Mère ja Vana-Paisu katastriüksuste piirimärkide koordinaatide erinevuse alusel võib järeldada, et Mère ja Vana-Paisu katastriüksuste kuju on piirimärkide asukohtadega kooskõlas ning Mère ja Vana-Paisu katastriüksuste moodustaja on piirimärkide riikliku põhivõrguga sidumisel eksinud. Seepärast on õige jätta piirimärk oma senisesse asukohta.

Tulemus:

Piir määrati kindlaks nii, et piirimärk nr 90 jääb oma senisesse asukohta ning loetakse õigeks käesoleva töö piirimärgi nr 90 koordineerimise andmed

Piiride kindlakstegemist nr 6 selgitav skeem



Lisa 12

Piiride kindlakstegemine:

13)

Põhjus:

Piiripunktis nr 3 tuvastati lubatust suurem koordinaatide erinevus.

Selgitus:


Piiripunktis nr 3 oli piirimärgiks heas korras olev metalltoru. Piirimärgi koordineerimisel tuvastati võrreldes Mère katastriüksuse plaanidel olevate koordinaatidega lubatust suurem koordinaatide erinevus. Plaaniline erinevus on 0.97m. Suurim lubatud koordinaatide erinevus on kuni 0.7m. Paiso katastriüksus on moodustatud plaanimaterjali alusel ja seepärast võrdluseks sobivad andmed puuduvad.

Teiste leitud Mère katastriüksuse piirimärkide koordinaatide erinevuse alusel võib järeldada, et Mère katastriüksuse kuju on piirimärkide asukohtadega kooskõlas ning Mère katastriüksuse moodustaja on piirimärkide riikliku põhivõrguga sidumisel eksinud. Seepärast on õige jätta piirimärk oma senisesse asukohta.

Tulemus:

Piir määrati kindlaks nii, et piirimärk nr 3 jääb oma senisesse asukohta ning loetakse õigeks käesoleva töö piirimärgi nr 3 koordineerimise andmed

Piiride kindlakstegemist nr 13 selgitav skeem



LEPPEMÄRGID:

- Kindlaks tehtud katastriüksuse piir
- Mère katastriüksuse piiriandmete järgne katastriüksuse piir
- Tähistatud piirimärk
- Mère katastriüksuse piiriandmete järgne piiripunkti asukoht
- 54 Piiripunkti number

Lisa 13




Lisa 14



Lisa 15



Lisa 16



Lisa 17

Käesoleva tööga ei leitud piirimärke nr 37 ja 32. Piirimärk nr 37 paigaldati piiri kindlaks tegemise nr 1 alusel ja piirimärk nr 32 piiri kindlaks tegemise nr 8 alusel ja tähistati metalltorudega.


Piirilõik 37-38 oli varem kirjeldatud mööda veekogu telge. Antud lõigus piiriobjektiks sobiv kraav puudub. Seepärast tähistati piiripunkt nr 38 metalltoruga ning piirilõigu 37-38 kirjeldus muudeti sirgjooneliseks. Piiri asukoht maastikul on muutmata.

Piirilõik 34-54 oli varem kirjeldatud mööda veekogu telge. Antud lõigus piiriobjektiks sobiv kraav puudub. Seepärast lisati piirile metalltoru nr 150, piiripunkt nr 54 tähistati metalltoruga ning piirilõigu 34-54 kirjeldus muudeti sirgjooneliseks. Piiri asukoht maastikul on muutmata.


Piiripunkti nr 55 varasem kirjeldus oli maastikul tähistamata punkt kiviaia teljel. Kuna antud kirjeldus ei ole kehtiva korra alusel piirimärgina lubatud, siis tähistati piiripunkt nr 55 metalltoruga.

Piirilõigu 55-46 asukoha maastikul määramiseks lisati piirile piirimärk nr 151, mis tähistati metalltoruga.


Lisa 18




Lisa 19



Lisa 20



Lisa 21



Lisa 22

Piiride kindlakstegemine:

5)

Põhjus:

Piiripunktis nr 41 tuvastati lubatust suurem koordinaatide erinevus ja piirimärgi läheduses asub piirimärgiga sarnanev betoonpost.

Selgitus:

Piiripunktis nr 41 oli piirimärgiks heas korras olev kiviaia joonel olev piirikivi. Piirimärgi koordineerimisel tuvastati võrreldes Mère katastriüksuse plaanil olevate koordinaatidega lubatust suurem koordinaatide erinevus. Plaaniline erinevus on 2.18m. Suurim lubatud koordinaatide erinevus on kuni 0.7m. Madise-Jaani katastriüksus on moodustatud aerofoto-geodeetilisel meetodil ning 19501:001:0572 katastriüksus on mõõdistatud suvalises koordinaatide süsteemis ja seepärast võrdluseks sobivad andmed puuduvad.


Teiste leitud Mère katastriüksuse piirimärkide koordinaatide erinevuse alusel võib järeldada, et Mere katastriüksuse kuju on piirimärkide asukohtadega kooskõlas ning Mere katastriüksuse moodustaja on piirimärkide riikliku põhivõrguga sidumisel eksinud. Seepärast on õige jätta piirimärk oma senisesse asukohta.

Lisaks leiti piirikivist 2.43m kaugusel olev varem kirjeldamata betoonpost. Tegu ei ole kehtiva piirimärgiga ja õige oleks antud betoonpost maastikult eemaldada

Tulemus:

Piir määrati kindlaks nii, et piirimärk nr 41 jääb oma senisesse asukohta ning loetakse õigeks käesoleva töö piirimärgi nr 41 koordineerimise andmed. Olemasolev betoonpost eemaldatakse.

Piiride kindlakstegemist nr 5 selgitav skeem



LEPPEMÄRGID:

- Kindlaks tehtud katastriüksuse piir
- Mere katastriüksuse piiriandmete järgne katastriüksuse piir
- Tähistatud piirimärk
- Mere katastriüksuse piiriandmete järgne piiripunkti asukoht
- Varem kirjeldamata betoonpost
- 54 piiripunkti number

Lisa 23

Piiride kindlakstegemine:

1)

Põhjus:

Lubatus suuremate koordinaatide erinevuse tõttu piiripunkti nr 37 taastamine Mere ja Kopli katastriüksuste kuju alusel. Olemasolevates piiriandmetes esinevad piiripunkti kirjelduses vastuolulised andmed.

Selgitus:

Mere ja Kopli katastriüksuste olemasolevate piirimärkide mõõdistamisel ilmnes, et piirimärkide koordinaatides esinevad lubatus suuremad koordinaatide erinevused. Mère katastriüksuse kuju on maastikul leitud piirimärkide asukohtadega kooskõlas. Seega võib järeldada, et Mère ja Kopli katastriüksuste moodustaja on piirimärkide riikliku põhivõrguga sidumisel eksinud.

Piiripunktis nr 37 ei olnud piirimärk leitud.

Piiripunktis nr 37 on piirinaaber Kopli katastriüksusel varasemalt kirjeldatud metalltoru, samuti Mere katastriüksuse seletuskirjas on metalltoru, piiriprotokollis on vastuolulised andmed- kirjeldus on nii metalltoru kui tähistamata piiripunkt valla tee eraldusribal.


Mõlema katastriüksuse piiriandmetes on piiripunkti koordinaadid samad.

Piiripunkti nr 37 piirimärgi taastamisel on õigem lähtuda Mère katastriüksuse kujust, mitte katastriüksuse plaanil olevatest koordinaatidest.

Tulemus:

Piir määrati kindlaks nii, et piiripunkti nr 37 taastati metalltoru Mère katastriüksuse kuju alusel tee teljest 6m kaugusele. Loetakse õigeks käesoleva töö piirimärgi nr 37 koordineerimise andmed.

Piiride kindlakstegemist nr 1 selgitav skeem



LEPPEMÄRGID:

- Kindlaks tehtud katastriüksuse piir
- Kopli ja Mere katastriüksuste piiriandmete järgne katastriüksuse piir
- Tee telg
- Tähistatud piirimärk
- Kopli ja Mere katastriüksuste piiriandmete järgne piiripunkti asukoht
- 54 piiripunkti number

Lisa 24

Piiride kindlakstegemine:

9)

Põhjus:

Lubatust suuremate koordinaatide erinevuse tõttu piiripunkti nr 54 paigaldamine Vana-Paisu katastriüksuse kuju alusel.

Selgitus:

Vana-Paisu olemasolevate piirimärkide mõõdistamisel ilmnes, et piirimärkide koordinaatides esinevad lubatust suuremad koordinaatide erinevused. Vana-Paisu katastriüksuse kuju on maastikul leitud piirimärkide asukohtadega kooskõlas. Seega võib järeldada, et Vana-Paisu katastriüksuse moodustaja on piirimärkide riikliku põhivõrguga sidumisel eksinud.

Paiso katastriüksus on moodustatud plaanimaterjali alusel ja seepärast võrdluseks sobivad andmed puuduvad.


Piiripunkti nr 54 varasem kirjeldus oli maastikul tähistamata veekogu telje punkt. Kuna piirilõigus 34-54 piiriobjektiks sobiv kraav puudub, siis tuleb piiri kulgemine muuta sirgjooneliseks ning piiripunkt nr 54 tähistada piirimärgiga.

Piiripunkti nr 54 piirimärgi paigaldamisel on õigem lähtuda Vana-Paiso katastriüksuse kujust, mitte katastriüksuse plaanil olevatest koordinaatidest.

Tulemus:

Piir määrati kindlaks nii, et piiripunkti nr 54 paigaldati metalltoru Vana-Paiso katastriüksuse kuju alusel. Loetakse õigeks käesoleva töö piirimärgi nr 54 koordineerimise andmed.

Piiride kindlakstegemist nr 9 selgitav skeem




LEPPEMÄRGID:

- Kindlaks tehtud katastriüksuse piir
- Vana-Paisu katastriüksuse piiriandmete järgne katastriüksuse piir
- Tähistatud piirimärk
- Vana-Paisu katastriüksuse piiriandmete järgne piiripunkti asukoht
- 54 piiripunkti number

Lisa 25



Lisa 26



Lisa 27

Piiride kindlakstegemine:

4)

Põhjus:

Piiripunktis nr 40 tuvastati lubatust suurem koordinaatide erinevus.


Selgitus:

Piiripunktis nr 40 oli piirimärgiks heas korras olev metalltoru. Piirimärgi koordineerimisel tuvastati võrreldes Mère katastriüksuse plaanil olevate koordinaatidega lubatust suurem koordinaatide erinevus. Plaaniline erinevus on 1.57m. Suurim lubatud koordinaatide erinevus on kuni 0.7m. Madise-Jaani katastriüksus on moodustatud aerofoto-geodeetilisel meetodil ja seepärast võrdluseks sobivad andmed puuduvad. Teiste leitud Mère katastriüksuse piirimärkide koordinaatide erinevuse alusel võib järeldada, et Mère katastriüksuse kuju on piirimärkide asukohtadega kooskõlas ning Mère katastriüksuse moodustaja on piirimärkide riikliku põhivõrguga sidumisel eksinud. Seepärast on õige jätta piirimärk oma senisesse asukohta.


Tulemus:

Piir määrati kindlaks nii, et piirimärk nr 40 jääb oma senisesse asukohta ning loetakse õigeks käesoleva töö piirimärgi nr 40 koordineerimise andmed


Piiride kindlakstegemist nr 4 selgitav skeem




Lisa 28



Lisa 29



Lisa 30



Lisa 31



Lisa 32

Piiride kindlakstegemine:

3)

Põhjus:

Piiripunktis nr 39 tuvastati lubatust suurem koordinaatide erinevus.

Selgitus:


Piiripunktis nr 39 oli piirimärgiks heas korras olev metalltoru. Piirimärgi koordineerimisel tuvastati võrreldes Kopli ja Mère katastriüksuste plaanidel olevate koordinaatidega lubatust suurem koordinaatide erinevus. Plaaniline erinevus on 1.37m. Suurim lubatud koordinaatide erinevus on kuni 0.7m. Madise-Jaani katastriüksus on moodustatud aerofoto-geodeetilisel meetodil ja seepärast võrdluseks sobivad andmed puuduvad.

Teiste leitud Mère katastriüksuse piirimärkide koordinaatide erinevuse alusel võib järeldada, et Mère katastriüksuse kuju on piirimärkide asukohtadega kooskõlas ning Mère ja Kopli katastriüksuse moodustaja on piirimärkide riikliku põhivõrguga sidumisel eksinud. Seepärast on õige jätta piirimärk oma senisesse asukohta.

Tulemus:

Piir määrati kindlaks nii, et piirimärk nr 39 jääb oma senisesse asukohta ning loetakse õigeks käesoleva töö piirimärgi nr 39 koordineerimise andmed

Piiride kindlakstegemist nr 3 selgitav skeem



LEPPEMÄRGID:

- Kindlaks tehtud katastriüksuse piir
- Kopli ja Mère katastriüksuste piiriandmete järgne katastriüksuse piir
- Tähistatud piirimärk
- Kopli ja Mère katastriüksuste piiriandmete järgne piiripunkti asukoht
- 54 piiripunkti number

Lisa 33

Piiride kindlakstegemine:

2)

Põhjus:

Lubatud suuremate koordinaatide erinevuse tõttu piiripunkti nr 38 paigaldamine Mere ja Kopli katastriüksuste kuu alusel.

Selgitus:

Mere ja Kopli olemasolevate piirimärkide mõõdistamisel ilmnes, et piirimärkide koordinaatides esinevad lubatud suuremad koordinaatide erinevused. Mère katastriüksuse kuu on maastikul leitud piirimärkide asukohtadega kooskõlas. Seega võib järeldada, et Mère ja Kopli katastriüksuste moodustaja on piirimärkide riikliku põhivõrguga sidumisel eksinud.


Piiripunkti nr 38 varasem kirjeldus oli maastikul tähistamata veekogu telje punkt. Kuna piirilõigus 37-38 piiriobjektiks sobiv kraav puudub, siis tuleb piiri kulgemine muuta sirgjooneliseks ning piiripunkt nr 38 tähistada piirimärgiga.

Piiripunkti nr 38 piirimärgi paigaldamisel on õigem lähtuda Mère katastriüksuse kujust, mitte katastriüksuse plaanil olevatest koordinaatidest.

Tulemus:

Piir määrati kindlaks nii, et piiripunkti nr 38 paigaldati metalltoru Mère katastriüksuse kuu alusel. Loetakse õigeks käesoleva töö piirimärgi nr 38 koordineerimise andmed.


Piiride kindlakstegemist nr 2 selgitav skeem




LEPPEMÄRGID:

- Kindlaks tehtud katastriüksuse piir
- Kopli ja Mere katastriüksuste piiriandmete järgne katastriüksuse piir
- Tähistatud piirimärk
- Kopli ja Mere katastriüksuste piiriandmete järgne piiripunkti asukoht
- 54 piiripunkti number


Lisa 34



Lisa 35



Lisa 36



Lisa 37



Lisa 38

Piiride kindlakstegemine:

8)

Põhjus:

Lubatust suuremate koordinaatide erinevuse tõttu piiripunkti nr 32 paigaldamine Mere ja Vana-Paisu katastriüksuste kuju alusel.

Selgitus:

Mere ja Vana-Paisu katastriüksuste olemasolevate piirimärkide mõõdistamisel ilmnes, et piirimärkide koordinaatides esinevad lubatust suuremad koordinaatide erinevused. Mère ja Vana-Paisu katastriüksuste kuju on maastikul leitud piirimärkide asukohtadega kooskõlas. Seega võib järeldada, et Mère ja Vana-Paisu katastriüksuste moodustaja on piirimärkide riikliku põhivõrguga sidumisel eksinud.

Piiripunktis nr 32 ei olnud piirimärk leitud.

Piiripunkti nr 32 piirimärgi paigaldamisel on õigem lähtuda Mère ja Vana-Paisu katastriüksuste kujust, mitte katastriüksuse plaanil olevatest koordinaatidest.


Piiripunkti läheduses asub kraav. Seepärast on otstarbekas piirimärk paigaldada kraavi pervele mitte taastada olemasolevate joonepikkuste alusel.

Tulemus:

Piir määrati kindlaks nii, et piiripunkti nr 32 paigaldati metalltoru Mère ja Vana-Paisu katastriüksuste kuju alusel kraavi pervele. Loetakse õigeks käesoleva töö piirimärgi nr 32 koordineerimise andmed.

Piiride kindlakstegemist nr 8 selgitav skeem

Maastikul kindlaks tehtud
Mère katastriüksuse kuju alusel
kraavi pervele paigaldatud piirimärk



LEPPEMÄRGID:

- Kindlaks tehtud katastriüksuse piir
- Mere ja Vana-Paisu katastriüksuste piiriandmete järgne katastriüksuse piir
- Tähistatud piirimärk
- Mere ja Vana-Paisu katastriüksuste piiriandmete järgne piiripunkti asukoht
- 54 piiripunkti number

Lisa 39

Piiride kindlakstegemine:

10)

Põhjus:

Lubatust suuremate koordinaatide erinevuse tõttu piiripunkti nr 55 paigaldamine Vana-Paisu katastriüksuse kuju alusel.

Selgitus:

Vana-Paisu olemasolevate piirimärkide mõõdistamisel ilmnes, et piirimärkide koordinaatides esinevad lubatust suuremad koordinaatide erinevused. Vana-Paisu katastriüksuse kuju on maastikul leitud piirimärkide asukohtadega kooskõlas. Seega võib järeldada, et Vana-Paisu katastriüksuse moodustaja on piirimärkide riikliku põhivõrguga sidumisel eksinud.

Paiso katastriüksus on moodustatud plaanimaterjali alusel ja seepärast võrdluseks sobivad andmed puuduvad.


Piiripunkti nr 55 varasem kirjeldus oli maastikul tähistamata punkt kiviaia teljel. Kuna sellisele kirjeldusele piiripunkt ei ole maastikul tuvastatav ja ei ole kehtiva korra alusel lubatud, siis tuleb piiripunkt nr 55 tähistada piirimärgiga.

Piiripunkti nr 55 piirimärgi paigaldamisel on õigem lähtuda Vana-Paiso katastriüksuse kujust, mitte katastriüksuse plaanil olevatest koordinaatidest.

Tulemus:

Piir määrati kindlaks nii, et piiripunkti nr 55 paigaldati metalltoru Vana-Paiso katastriüksuse kuju alusel. Loetakse õigeks käesoleva töö piirimärgi nr 55 koordineerimise andmed.

Piiride kindlakstegemist nr 10 selgitav skeem



LEPPEMÄRGID:

- Kindlaks tehtud katastriüksuse piir
- Vana-Paisu katastriüksuse piiriandmete järgne katastriüksuse piir
- Tähistatud piirimärk
- Vana-Paisu katastriüksuse piiriandmete järgne piiripunkti asukoht
- 54 piiripunkti number