

KORSTNAPÜHKIMISE AKT

Töö tellija ja ehitise valdaja (isiku nimi):

KORTERIÜHISTU MAJAKA 59 MTÜ

Ehitise aadress:

Majaka 59 Tallinn

Teenust osutanud isik (isiku nimi ja registrikood):

Vahva Korstnapühkija OÜ Registrikood 12283776

Korstnapühkija kutsetunnistuse number:

Kutsetunnistus nr.109478

Jrk nr	Teostatud tööde kirjeldus	Teostatud tööde hulk	Töid kokku
1	Korstnapuhastus/ülevaatus	1	18
2	Kütteseadmete ja gaasiseadmete suitsutoru puhastus/ülevaatus korterites 1,2,3,5,6, ja 8	1	6

Korstnapühkija hinnang küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta (avastatud puudused ja vead, kas kütteseadme edasine kasutamine on lubatud või mitte):

Mõned korstnajakalad umbes, Krt 1 gaasiseadme ühenduslõõr ei vasta Gaasiliidu juhendile G3-1

Gaasiseadmete suitsulõõride kohta lisan väljavõtte Gaasiliidu juhendist G3-1

Kütteseadmed töökorras, kütmine lubatud

Töö andis üle (nimi, allkiri, kuupäev)

Andres Lokk 12.09.2017

/allkirjastatud digitaalselt/

Töö võttis vastu (nimi, allkiri, kuupäev)

KORTERIÜHISTU MAJAKA 59 MTÜ

12.09.2017