

1. Keskkonnakaitsetloa taotlus

Taotlus

Taotluse number	T-KL/1029127-8
Taotluse liik	Keskkonnaloa taotlus

Taotleja andmed

Registrikood / Isikukood	10883911
Ärinimi / Nimi	OÜ Raidano

Tegevuse ülevaade

Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu	Uue keskkonnaloa taotlemine õigel ajal pikendamata jäetud, tänaseks kehtivuse lõpetanud Murese II kruusakarjääri mäeeraldisel.
Parandustaotluse selgitus	Taotlust täiendatud Keskkonnaameti 22.06.2026 kirjast nr DM-132513-23 lähtuvalt.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus	Käesoleva taotluse eesmärk on sisuliselt pikendada tänaseks kehtetu keskkonnaloa kehtivust läbi uue keskkonnakaitsetloa taotlemise, kus ainsaks sisuliseks muutuseks on loa kehtivusaeg. Mäeeraldisel piir, sh kaevandatast varu, on samad, mis olid hõlmatud ka tänaseks kehtivuse kaotanud keskkonnaloaga nr VILM-041. Karjääri eesmärk on tagada vajalik ehitusmaterjal nii kohaliku kui üleriigilise tähtsusega ehitusobjektide tarbeks ning taotleja äritegevuse jätkamiseks. Luba taotletakse 15 aastaks.
Tegevusega kaasnedes võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus	Keskkonnaamet on Murese II kruusakarjääri keskkonnaloa nr VILM-041 esmasel väljastamisel järeldanud, et tol ajal kavandatud ning kuni 2023. a toimunud tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Karjääri ümbruses ei ole keskkonnakaitsetlised tingimused vahepeal oluliselt muutunud ning kaevandamise taastalustamisega ei ole olulist mõju ümbritsevale keskkonnale oodata. Kruusa kaevandamisel on peamisteks keskkonda mõjutavateks teguriteks müra, tolm ja maastikupildi visuaalne muutumine. Tegemist on aktiivses kaevandamises oleva piirkonnaga, kus on peamised mõjud juba avaldunud. Taotletav mäeeraldis asub eramaal ning selle piires ega lähiümbruses ei asu looduskaitsetlised või muid keskkonnapiiranguid põhjustavaid objekte. Täpsem informatsioon on esitatud taotluse seletuskirjas.

Käitis/tegevuskoht

Nimetus	Murese II kruusakarjäär
Aadress	Muresepõllu, Raassilla küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Territoriaalkood	6697
Katastritunnus(ed)	79701:004:0069
Objekti L-EST97 koordinaadid	X: 6457050, Y: 600977
Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Muresepõllu (79701:004:0069).
Loa taotletav kehtivusaeg	Tähtajaline
Kehtivus aastates	15 aastat
Alates	
Kuni	

Puudutatud kohalikud omavalitsused

KOV nimi	KOV EHAK kood
Viljandi vald, Viljandi maakond	0899

6.1. Maavara kaevandamine

Maardlad

Maardla ja mäeeraldis

Jrk nr	1.
Mäeeraldis olek	uus mäeeraldis
Registrikaardi nr	719
Maardla nimetus	Murese
Maardla osa nimetus	
Maardla põhimaavara	kruus
Mäeeraldis nimetus	Murese II kruusakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa	Jah
Mäeeraldis ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldis pindala (ha)	7.99
Käitise ehk mäeeraldis teenindusmaa pindala (ha)	13.69
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³)	22
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³)	8
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve	Üld- ja teedehitus
Minimaalne tootmismahd aastas	
Keskmine tootmismahd aastas	20

Plokid

Nimetus	Kasutusala	Liik	Varu		
			Kogus	Ühik	Kuupäev
5 plokk	1205 - ehituskruus	aT - aktiivne tarbevaru	227.70	tuh m³	31.03.2026
6 plokk	1205 - ehituskruus	aT - aktiivne tarbevaru	17.20	tuh m³	31.03.2026

Tegevusala andmed

Jrk nr	Kasutusala	Maksimaalne aastane tootmismahd		Kaevandatav varu	
		Kogus	Ühik	Kogus	Ühik
1.	1205 - ehituskruus			225.90	tuh m³

Geoloogilised uuringud

Jrk nr	1.
Geoloogilise uuringu loa omaja	Raidano OÜ
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number	-
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg	15.02.2000
Geoloogilise uuringu aruande nimetus	Aruanne "Muresse karjäärivälja geoloogiline uuring" (varu seisuga 01.01.2000. a.)
Geoloogiafondi number	6373
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	0003
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	15.02.2000

Kaevandatud maa korrastamine

Kaevandatud maa kasutamise otstarve	Rohu- ja metsamaa
-------------------------------------	-------------------

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Graafilised lisad

Markseidermöödistamine	Lisa 1: Muresse_II_2020.asice
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan	Lisa 2: Maeeraldise_plaan.pdf
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked	Lisa 3: Geoloogilised_labiloiked.pdf
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan	Lisa 4: Korrastatud_maa_plaan.pdf

Lisadokumendid

Taotluse juurde käiv seletuskiri	Lisa 5: Seletuskiri__Muresse_II_.asice
Üldgeoloogilise uurimistö aruanne või geoloogilise uuringu aruanne	Lisa 6: EGF6373.zip
GIS ja CAD failid	Lisa 7: piir_teenindusmaa.dgn Lisa 8: piir_maeeraldis.dgn Lisa 9: isojooned_lamam.dgn Lisa 10: isojooned_maapind.dgn

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus	
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus	<p>Keskkonnaamet on Murese II kruusakarjääri keskkonnaloa nr VILM-041 esmasel väljastamisel järeldanud, et tol ajal kavandatud ning kuni 2023. a toimunud tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Karjääri ümbruses ei ole keskkonnakaitsetelised tingimused vahepeal oluliselt muutunud ning kaevandamise taaslustamisega ei ole olulist mõju ümbritsevale keskkonnale oodata. Kruusa kaevandamisel on peamisteks keskkonda mõjutavateks teguriteks müra, tolm ja maastikupildi visuaalne muutumine. Tegemist on aktiivses kaevandamises oleva piirkonnaga, kus on peamised mõjud juba avaldunud. Taotletav mäeeraldis asub eramaal ning selle piires ega lähiümbruses ei asu looduskaitsetelisi või muid keskkonnapiiranguid põhjustavaid objekte.</p> <p>Täpsem informatsioon kavandatava kaevandamise keskkonnamõju võimaliku ulatuse ja esineda võivate avariilukordade kohta ehk teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks on esitatud taotluse seletuskirjas.</p>
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus	
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta	
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed	

8. Taotluse lisad

Nimetus	Manus
Taotluse allkirjastatud graafilised lisad	Lisa 11: Graafilised_lisad.asice