

# PIIRIPROTOKOLL

Maatoiming nr 2024121110160/1

Viljandi maakond Põhja-Sakala vald Aimla küla

## Aaviku

Käesolev piiriprotokoll on koostatud maamõõtja Meelis Kask (maakorraldustööde tegevuslitsents nr 687Ma-k) poolt piiri ja piirimärkide maastikul kättenäitamise ja kindlakstegemise kohta.

Katastriüksus	Omanik	Kutse saadetud	Osalet kättenäitamisel	Allkiri
Aaviku 54502:003:0330	Metsaserv OÜ, esindab juhatuse liige Taavi Kookmaa	suuline	-	
Vana-Kaalimäe 54502:003:0620				
Kaalimäe 54502:003:0660	Meeli Kreegi	suuline	-	
Lepiku 54502:003:0400	Asta Enn	6.03.2025	-	
Aimla metskond 5 54502:002:1014	Eesti Vabariik, volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus	6.03.2025	-	

## Piirikirjeldus: Aaviku

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info
1	piirikivi*	sirgjooneline	*kivi tsentriauguga	paigaldatud
2	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud
3	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud
4	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud
6	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud
7	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud
16	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud
9	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-
10	piirikivi*	sirgjooneline	*kivi tsentriauguga	paigaldatud

## Piirikirjeldus: Aavikumetsa

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	
4	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	
3	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	
2	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	
1	piirikivi*	sirgjooneline	*kivi tsentriauguga	paigaldatud	
13	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	1)
11	piirikivi*	sirgjooneline	*kivi tsentriauguga	korrastatud	2)
12	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	

## Piirikirjeldus: Aavikupõllu

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info
15	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-
14	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev
10	piirikivi*	sirgjooneline	*kivi tsentriauguga	paigaldatud
9	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-
16	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud
7	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud

- 1) **Põhjus:** Vastuolu Aaviku, Kaalimäe ja Vana-Kaalimäe katastriüksuste piiriandmetes. Piiripunkti asukohta erinevus piiriandmete järgi 8,02 m.

**Selgitus:** Maastikul on metalltoru, mille asukoht sobib Kaalimäe ja Vana-Kaalimäe katastriüksuste piiriandmetega, aga ei sobi Aaviku katastriüksuse piiriandmetega. Aaviku katastriüksuse piiriandmete järgi on piiripunkti asukoht 8,02 m kirde suunas. Arvestades puudutatud katastriüksuste piiriandmeid tekib katastriüksuste vahele vahe. Erinevus on ka Aaviku ja Vana-Kaalimäe katastriüksuste kehtivates piiriandmetes joonepikkuses lõigul 13-14(käesoleva töö numeratsioon). Aaviku mõõdistusel saadud 259,87m, Vana-Kaalimäe mõõdistusel saadud 267.86 m, erinevus 7,99 m. Käesoleval mõõdistusel saadud maastikul olevate piirimärkide(nr 13 ja 14) vaheline kaugus 267.88 m, sobib maastikul olevate piirimärkidega. Võib arvata, et Aaviku katastriüksuse varasemal mõõdistamisel on tehtud mõõdistusviga piiripunktis nr 13.

**Tulemus:** piiripunktis nr 13 jääb kehtima maastikul olemasolev piirimärk(metalltoru).

- 2) **Põhjus:** Vastuolu Aaviku, Kaalimäe ja Aimla metskond 5 katastriüksuste piiriandmetes. Piiripunkt ei asu Aaviku katastriüksuse piirisirgel, kui arvestada kehtivaid Aaviku katastriüksuse piiriandmeid, asukoha erinevus piiriandmete järgsest sirgest on 5,93 m.

**Selgitus:** Maastikul on piirikivi, aga ilma piirikivile omaste tunnusteta. Piirikivi asukoht sobib Kaalimäe katastriüksuse kehtivate piiriandmetega, aga see ei asu Aaviku katastriüksuse piirisirgel, kui arvestada Aaviku kehtivaid piiriandmeid. Kui arvestada aga maastikul olevate piirimärke (piiripunktid nr 13 ja 12) vahelist sirget, siis asub piirikivi piiripunktis nr 11 sirgel lubatud vea piires. Võib arvata, et Aaviku katastriüksuse varasemal mõõdistamisel on tehtud mõõdistusviga piiripunktis nr 13. Korrastasin piirikivi ja puurisin kivisse tsentriaugu.

**Tulemus:** piiripunktis nr 11 jääb kehtima maastikul olemasolev korrastatud piirikivi.

### **Märkused ja taotlused:**

Piiripunktis nr 12 ei olnud piirimärk leitav, taastasin selle ja paigaldas uue metalltoru arvestades Lepiku kü piiriandmeid.


Piiripunktis nr 15 ei olnud piirimärk leitav ja jääb taastamata kuna see takistaks maa kasutust, asukoht on määratud arvestades Lepiku kü piiriandmeid.

Piiripunktides nr 7 ja 9 jäävad piirimärgid paigaldamata, kuna need takistaksid maa kasutust. Piiripunktide nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ja 10 asukohad on määratud arvestades maakorralduskava.



# Piiripunktide ja piiride skeem

maatoiming nr 2024121110160



Leppemärgid:

— katastriüksuse piir


— registreeritud katastriüksuse piir

○ piirimärk

① piiripunkti number



# Piiri kindlakstegemist selgitav skeem



- Leppemärgid:
- piiripunkt
  - ① piiripunkti number
  - registreeritud kü piirid:
  - kindlaks tehtud piir
  - Vana-Kaalimäe
  - Aaviku