

Maatoiming nr 2026010618216

Piirikirjeldus

Piiripunktidega seotud maatükid

71814:002:0028, 71801:001:1497, 71814:002:0450,
71814:001:0198, 71814:002:0860

Katastrimõõdistamise aeg

10. aprill 2026 kuni 30. juuni 2026

Katastrimõõdistamise tulemus

Piiripunkti nr skeemil	Koordinaadid	Piiripunkti liik	Piiripunkti tunnus	Piirimärgi paigaldamine
3	X = 6566697.2 Y = 538992.89	METALLTORU	100007586059	PAIGALDATUD
2	X = 6566685.37 Y = 538959.11	METALLVAI	100002745197	OLEMASOLEV
1	X = 6566645.42 Y = 538973.54	METALLTORU	100002855050	OLEMASOLEV
4	X = 6566656.34 Y = 539007.19	METALLTORU	100007586058	PAIGALDATUD
5	X = 6566705.13 Y = 539015.54	METALLTORU	100002889153	TAASTATUD
6	X = 6566705.69 Y = 539039.2	METALLTORU	100002889152	OLEMASOLEV

Muud tähtsust omavad asjaolud

Märkuse nr
skeemil

Märkus

Lisa 1

Piiripunktide ja piiride skeem
Maatoiming nr 2026010618216



LEPPEMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Registreeritud katastriüksuse piir
- o Tähistatud piiripunkt
- 2 Piiripunkti number

Aluskaart: Maa-amet 2026

Kommentaar: Viljandi mnt 12 katastriüksuse piir kulgeb piiripunktide 1-2-3-4-1 vahel sirgjoonelisel piiripunktist piiripunktini. Kase tn 4 katastriüksuse piir kulgeb piiripunktide 4-3-5-6 vahel sirgjoonelisel piiripunktist piiripunktini. Piiripunktid nr. 3 ja 4 on paigaldatud maakorralduskava alusel. Taastati piiripunkt nr. 5 Viljandi mnt 12 piiriandmete alusel. Looduses olid säilinud piirimärgid piiripunktides nr. 1, 2 ja 6. Piiripunktis nr. 2 on varem piirimärgiks olnud metalltoru (Viljandi mnt 12). Piirijoon 3-4 ehitist ei läbi, kuna Kase tn 4 poole jääv kuuri osa oli mõõdistamise ajaks lammutatud, piirijoon 3-4 kulgeb sirgjoonelisel. Piirijoon 4-1 ehitisi ei läbi (kontrollitud üle Viljandi mnt 10 ehitiste nurgad).