

## SILLA ÜLEVAATUSE AKT


Silla number	x
Silla nimi	x
Tee nr	8100010
Tee nimi	Teelahkme-Võtikvere tee
Asukoht (km)	0,9
Maakond	Jõgeva
Omanik	Mustvee vald
Ületatav takistus	Mustvee jõgi
Eelmine ülevaatus	Pole teada
Ülevaatus aeg	24.07.2024
Ilm	Pilvine, 23 kraadi sooja, tuuline

Avade arv	1	Lubatud kiirus sillal	Pole piiratud
Kate sillal	teepaneeld	Kate pealesõitudel	kruus
Sillaavade ehitusmaterjal	Raudkarkass ja teepaneelid	Sillaava ehituse tüüp	teepaneel
Sammaste tüüp	puudub	Massipiirang	puudub

lg	Tee seisundinõuete määrus § 31. Silla seisundinõuded	Vastavus (Jah/Ei)	Märkused
1	sõidutee katte laiuse vähenemine sillal peab olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega;	ei	
2	sillaelementide praod ja liited ei tohi ohustada silla kandvate elementide püsivust;	jah	Ei ohusta
3	silla kandvatel elementidel ei tohi esineda silmaga nähtavat läbivajumist;	ei	Vajumid puuduvad
4	sillal peab olema tagatud temperatuuride erinevustest vuukide ja tugiosade liikuvus;	ei	Pole vajalik
5	silla hüdroisolatsioon peab olema vettpidav;	pole	Puudub

Jrk nr	Nõue	Täitmine (Jah/Ei)	Märkused
6	silla teraselemendid peavad olema kaitsitud korrosiooni eest;	ei	roostes
7	silla tööarmatuurid ei tohi olla paljandunud ja neil ei tohi esineda kooruvat korrosiooni;	pole	
8	silla kandvad puitelemendid peavad olema kaitsitud ilmastikumõjude eest ning olema püsivust ohustavate kahjustusteta;	pole	puudub
9	sillapiirde algus peab olema tähistatud tähisposti, püstmärgise või ohtlikust kohast teavitava liiklusemärgiga, piirde puudumisel peab olema silla algus tähistatud mõlemal pool teed liiklusemärgiga 686 „ohtlik koht või teeäär” või püstmärgisega;	ei	Püstmärgised puuduvad
10	silla kõnnitee peab olema sillal eraldatud sõiduteest teekattemärgistuse, äärekivi või piirdega;		puudub
11	sillal kõnnitee olemasolul peab sillal olema käsipuu;	puudub	vajalik
12	sillal olev käsipuu ja piire peavad olema jäiga kinnitusega, välja arvatud rippkonstruktsiooni puhul, ja ühtlase pinnakattega;		vajalik
13	silla käsipuul ja piirdel ei tohi olla jäävdeformatsioone üle 100 millimeetri;		puudub
14	silla koonustel ei või olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad rajatise stabiilsust;	ei	Osaliselt varisenud
15	vee voolamine sillaaluses voolusängis ei tohi olla takistatud;	ei	Veeseis ca 20 cm
16	silla pealispinnalt peab olema tagatud vee äravool ning silla veeviimarid ei tohi olla ummistunud.	Jah	tagatud

Joonis 1. Defektid sillal



Kuna sild on mõeldud ainult jalakäijatele ja jalgratturitele, siis lisaks olemasolevatele liikluskorraldusvahenditele (tupik ja eelhoiatusmärgid, et sild ainult kergliiklejatele) vajalik enne silda mõlemalt poolt panna sinise põhjaga kergliikleja liiklusemärk. **Panna püstmärgised, ja vajalik käsi-puu, suur kõrguste vahe.** Võsa ja rohu eemaldamine nõlvadelt kuni 2 meetri kauguseni silla äärest. Paigaldada kindlasti massiivne 2t registrimassiga ning lisatahvel „Lubatud vallavalitsuse loaga“

.....

.....

Nimi	Positsioon	Allkiri
Jaan Pärna	peaspetsialist	
Tarmo Tamm	ehitusspetsialist	