

Nimi: Eesti Vabariik, volitatud asutus Transpordiamet, esindaja
isikukood/registrikood:
Aadress:
Telefon:
E-post:

Teostatakse Võru maakond, Antsla vald, Kollino küla, Pähklisalu(14302:002:0850) katastriüksuse jagamine. Teile kuulub piirnev 25248 Antsla-Sänna tee (14302:002:0006)katastriüksus.

Ühisel piiril on 3 ühist piiripunkti. Skeemil on ühised piiripunktid numbrita: NR1-teemaa serva punkt(--), NR2-metallitoru(paigaldatud), NR7-teemaa serva punkt(--), . Teiega ühised piiripunktid on piirikirjelduse tabelis märgistatud kollase värvusega.

Aeg ja koht

Kutsun Teid katastriüksuste ühiste piiri ja piirimärkide kättenäitamisele: 08 märts 2024

Piiri ja piirimärkide kättenäitamine toimub nimetatud katastriüksustel looduses, selleks palun võtta ühendust, et leppida kokku täpsem kellaaeg ja asukoht.

Ilumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärjed

Kui Te ei saa piiri kättenäitamisele tulla, palun teavitada mind sellest kirja lõpus oleva e-maili või telefoni teel. Samadel kontaktidel saate esitada ka täiendavaid küsimusi. Piiri kättenäitamisele võite saata ka esindaja. Palun mind sellest eelnevalt teavitada ja esitada mulle esindust tõendav volikiri.

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehnikuks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks (maakatastriseaduse § 17 lõige 6), välja arvatud juhul, kui ilmneb piiride kindlakstegemise vajadus.

Kui Teil on piiri ja piirimärkide kohta märkusi, tuleb need esitada hiljemalt piiri kättenäitamisel maastikul. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokollis.

Piiriprotokolli allkirjastamine

Pärast piiri kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada paberandjal.

Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõiguseaduse § 128 lg 2)

*Kutsele on lisatud mõõdistatava katastriüksuse piirikirjelduse ja selgitava skeemi eelnõu

Lugupidamisega

Maamõõtja:	Indrek Prants (tegevuslitsents nr. 615 MA-k)
Postiaadress:	Võru maakond, Võru linn, Paju tänav 8, 65610
Telefon:	56980231
E-post:	indrek@geomel.ee

Piirikirjeldus - Pähklisalu

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	teemaa serva punkt	teemaa serv*	*piir kulgeb 9m tee teljest	--	--
2	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
3	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
4	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	1
5	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
6	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--

Piirikirjeldus - Pähklipõllu

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
7	teemaa serva punkt	sirgjooneline	--	--	--
8	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
9	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
3	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
2	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 9m tee teljest	paigaldatud	--

Märkused:

Piirimärgid nr 2 ja 3 on paigaldatud vastavalt koostatud maakorralduskavale. Piirimärgid nr 5 ja 8 on taastatud, arvestades eelnevalt suvalises süsteemis mõõdistatud Pähklisalu katastriüksuse ringiüldisest kujust tulenevat piiripunktide asukohtasid.

Piiride kindlakstegemine: 1

Põhjused: Looduses olemas olev metalltoru nr 4 asukoht ei ühti eelnevat mõõdistatud suvalises süsteemis Pähklisalu katastriüksuse ringiüldisest kujust tulenevat piiripunkti asukohaga ning ei ühti ka kõrval mõõdistatud Undruse-Serendi katastriüksuse mõõdistatud joonepikkustega.

Selgitus: Esmaselt on mõõdistatud Undruse-Serendi katastriüksus aerofotogeodeetilisel ning registreeritud katastris 04. mai 1998. a. Seejärel on mõõdistatud Pähklisalu katastriüksus suvalises süsteemis ning registreeritud katastris 20. aprill 1999. a. Looduses on olemas olev metalltoru mis erineb eelnevast Pähklisalu katastriüksuse mõõdistusjärgsest kujust ning Undruse-Serendi joonepikkuste järgsest kujust ca 5,10m. Lubatud erinevus on 70cm, mis on piiripunkti lubatud suurim viga plaanilisest erinevusest võrreldes eelmise mõõdistusega.

Ettepanek/Tulemus: Käesolevaga taastatakse piirimärk nr 4, arvestades eelnevalt mõõdistatud Pähklisalu katastriüksuse mõõdistusjärgsest kuju ning Undruse-Serendi katastriüksuse mõõdistatud joonepikkuseid. Looduses olemas olev metalltoru eemaldatakse.

Asjaosaliste märkused ja taotlused: --

Allkirjad:

Heinard Ploompuu

Piiri ja piiripunktide skeem

piiriprotokoll nr LY2401080069
lisa 1




Leppemärgid:



mõõdistatava katastriüksuse piir
registreeritud katastriüksuse piir
tähistatud piiripunkt või piirimärk paigaldamata
tähistamata piiripunkt
piiripunkti number

Allkirjad:

Väljavõte
piirilõigust 6–1



Väljavõte
piirilõigust 7–8

