

Saaja: Transpordiamet, Hr Jaan Saia
Sündmuse asukoht: Riigitee 11601, Loo-Loovälja tee
Sündmuse aeg: 15.01.2024

Teie: 16.01.2024 nr
Meie: 10.05.2024 nr 1.1/26

Vastuskiri „Tähistamata töökoht riigiteel“

Kuupäeval 15.01.2024 tuli hooldusmeeskond rikke likvideerimiselt, kus ei olnud vaja liikluskorralduse vahendeid. Teel Tallinnasse avastas hooldusmeeskond Loo-Loovälja teel otsasõidu tunnustega valgustusmasti, millel valgusti rippus ohtlikult, mis vajas kohest reageerimist. Meeskonnajuht otsustas liiklusmärkide paigaldamisega mitte tegeleda, kuna antud tee liikumissagedus on madal, ja alustati otsekoheselt ohtliku valgusti demonteerimisega. Auto- ja meeskonnajuhi seletuskiri antud sündmusest on lisatud eraldi failina.

Hooldusmeeskonda juhendati antud teemal ja anti liikluskorralduse tüüpskeemid vastavalt majandus-ja taristuministri 13.07.2018 määrus nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ Lisa 2.

/allkirjastatud digitaalselt/

Tõnu Roosna
Käidujuht
Tel: 5123771
e-mail: tonu.roosna@khenergia.ee

/allkirjastatud digitaalselt/

Anton Tshislov
Objektide ja rajatiste käiduosakonna juhataja