

Transpordiamet

TARVO TUUR
KH Energia
Konsult

Selustuskuu

15 jaanuaril avastasin Loovälja teel, et on sõidetud vastu mesti ja valgusti sisse riput ohtlikult tee kohal. Mune seal on 50 ala ja väga hõreda lüklusega lõik ei paigaldanud lükluskorraldus märke. See oli mian tege-
mata töö. Firms on mind märkidega varustanud.

06.05.2024

