

Piirikirjeldus – Kakuveski

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigaldamise info
1	piirikivi	sirgjooneline	-	olemasolev
2	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud
3	betonpost	sirgjooneline	-	olemasolev
4	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud
5	piirikivi	sirgjooneline	-	olemasolev
6	betonpost	sirgjooneline	-	olemasolev
7	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud
8	betonpost	sirgjooneline	-	olemasolev
9	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 30 m tee teljest	paigaldatud
10	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	paigaldatud
11	metalltoru*	teemaa serv**	*maaga tasa **piir kulgeb 20 m tee teljest	paigaldatud
12	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud
13	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud
14	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	taastatud
15	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev
16	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev
17	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud
18	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev
19	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev
20	piirikivi	sirgjooneline	-	olemasolev
21	piirikivi	-	-	olemasolev

Märkused:

Piirimärk **nr 2** taastati Laane katastriüksuse piiriandmeid (koordinaate) arvestades. Piiripunktis **nr 2** varasem piirimärk (piirikivi) on metsatööde käigus lükatud nõlvast alla (ca 4 m) ja seda enam piirimärgiks ei loeta.

Piirimärk **nr 4** taastati Laane katastriüksuse piiriandmeid (koordinaate) arvestades.

Piiripunktis **nr 6** on Kakuveski katastriüksuse piiriprotokollis kirjeldatud piirikivi, looduses oli betoonpost.

Piirimärk **nr 7** taastati piirimärkide nr 6-8 vahelisele sirgjoonele arvestades Kakuveski piiriandmetes olevaid joonepikkuseid.

Piirimärk **nr 9** paigaldati teemaa serva (30 m tee teljest) ja piirimärgi nr 8 ning teeäärse olemasoleva suunamärgi (betoonpost) vahelise sirgjoone lõikumisele.

Piirimärgid **nr 10** paigaldati teemaa serva kaugust (30 m te teljest) arvestades.

Piirimärgid **nr 11** paigaldati teemaa serva kaugust (20 m te teljest) arvestades.

Piirimärk **nr 12** taastati Põllulaane katastriüksuse piiriandmeid (koordinaate) arvestades.

Piirimärk **nr 13** taastati Põllulaane ja Väikelaane katastriüksuste piiriandmeid (koordinaate) arvestades.

Piirimärk **nr 14** taastati kõvera korrastamiskõlbmatu metalltoru asemele.

Piirimärk **nr 17** taastati vana lagunenu betoonposti asemele.

Asjaosaliste märkused ja taotlused:

1. Käesoleva mõõdistuse käigus täpsustus 67 Võru-Mõniste-Valga tee katastriüksusega piirneval piiril teemaa laiuse muutumise asukoht piiripunktide nr 10, 11 juures, arvestades looduses olevat situatsiooni ja Kakuveski katastriüksuse plaanil kujutatud piiri. Teemaa serva piiripunktid nr 10, 11 tähistati piirimärkidega, nr 10 – 30 m tee teljest ja nr 11 – 20 m tee teljest.