

EE 2388  
2023

EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ  
Marja 4D 10617 TALLINN; tel. 611 2900  
e-post: info@klab.ee Internet: www.klab.ee

ANALÜÜSIDE TELLIMISLEHT nr  
PROOVIVÕTUPROTOKOLL / AKT / nr

Proovi tüüp: Pinnavesi / sademevesi

Proovi liik: punktproov

Proovivõtu aeg:

10.07.23

kell: 11:50

|                         |                                       |             |           |      |         |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|------|---------|
| Telliija/Maksja         | Tootsi Turvas AS                      | Kontaktisik | E.Krekker | tel. | 5205916 |
| Telliija/Maksja aadress | Papiniidu 5, Büroomaja 1, Pärnu 80010 |             |           |      |         |

Proovivõtukohat:

|  |                               |                       |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| Maakond: Läänemaa                        | Vald/ Linn: Lääne-Nigula vald | Asula: Niibi          |
| Proovivõtukoha valdaja: Kekkilä Eesti OÜ | Valdaja kood: 10980212        |                       |
| Proovivõtukoha kirjeldus                 | Oru (Niibi III)               | Väljalasu kood: LA077 |
| Koordinaadid                             | X: 6543911                    | Y: 482694             |

Proovivõtu tingimused

|   |  |
|---|--|
| Ilmastikutingimused<br>(temp., pilvisus, sademed jm.) | selge + 20                             |
| Proovivõtu kirjeldus                                  | Ykopaga pudelisse; ___ otse pudelisse; |
| Säilitus/transport                                    | Vastavalt ISO 5667-3                   |

Kohapeal mõõdetavad näitajad

| Näitaja   | Tulem | Ühik | Näitaja                      | Tulem | Ühik |
|---|-------|------|------------------------------|-------|------|
| Lahustunud hapnik (O <sub>2</sub> ) (proovivõtul) | 71,5  | %    | veetemperatuur (proovivõtul) | 17,6  | °C   |
| Lahustunud hapnik (O <sub>2</sub> ) (proovivõtul) | 6,81  | mg/l | pH (proovi-võtul)            | 6,89  |      |

Kasutatud mõõte- ja töövahendid YSI EcoSense ODO200, YSI EcoSense® pH100A

Proovivõtupunkti seisund

Märkused

|               |                  |               |           |         |
|---------------|------------------|---------------|-----------|---------|
| Nimi          | Asutus/ettevõtte | Amet          | Atest. Nr | Allkiri |
| Eveli Krekker | AS Tootsi Turvas | Keskkonnajuht | 1715/19   |         |

Proovi märgistus

Määratavad näitajad

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 00314 | BHT 7, heljum, KHT, Nüld, Püld |
| N777  | Nafta                          |

Proovi võttis vastu

L. Kullu  
nimi

[Signature]  
allkiri

10.07.23  
kuupäev

16.00  
kell