

EE 1508
2023

EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ
Marja 4D 10617 TALLINN; tel. 611 2900
e-post: info@klab.ee internet: www.klab.ee

ANALÜÜSIDE TELLIMISLEHT nr

PROOVIVÕTUPROTOKOLL / AKT/ nr

Proovi tüüp:

Pinnavesi / sademevesi

Proovi Liik: punktproov

Proovivõtu aeg: 19.05.2023

kell: 11:35

Tellija/Maksja	Tootsi Turvas AS	Kontaktisik	E.Krekker	tel.	5205916
----------------	------------------	-------------	-----------	------	---------

Tellija/Maksja aadress	Papiniidu 5, Büroomaja 1, Pärnu 80010
------------------------	---------------------------------------

Proovivõtukohat:

Maakond: Läänemaa	Vald/ Linn: Lääne-Nigula vald	Asula: Niibi
-------------------	-------------------------------	--------------

Proovivõtukoha valdaja: Kekkilä Eesti OÜ	Valdaja kood: 10980212
--	------------------------

Proovivõtukoha kirjeldus	Oru (Niibi III)	Väljalasu kood: LA077
--------------------------	-----------------	-----------------------

Koordinaadid	X: 6543911	Y: 482694
--------------	------------	-----------

Proovivõtu tingimused

Ilmastikutingimused (temp., pilvisus, sademed jm.)	Sage + 15°C
---	-------------

Proovivõtu kirjeldus	X kopaga pudelisse; ___ otse pudelisse;
----------------------	---

Säilitus/transport	Vastavalt ISO 5667-3
--------------------	----------------------

Kohapeal mõõdetavad näitajad

Näitaja	Tulem	Ühik	Näitaja	Tulem	Ühik
Lahustunud hapnik (O ₂) (proovivõtul)	27,4	%	veetemperatuur (proovivõtul)	12,1	°C
Lahustunud hapnik (O ₂) (proovivõtul)	2,94	mg/l	pH (proovi-võtul)	6,67	

Kasutatud mõõte- ja töövahendid	YSI EcoSense ODO200, YSI EcoSense® pH100A
---------------------------------	---

Proovivõtupunkti seisund

Märkused	siigavaru 19 40 cm
----------	--------------------

Nimi	Asutus/ettevõtte	Amet	Atest. Nr	Allkiri
Eveli Krekker	AS Tootsi Turvas	Keskkonnajuht	1715/19	

Proovi märgistus	Määratavad näitajad
V0054	BHT 7, heljum, KHT, Nüld, Püld
N754	Nafta

Proovi võttis vastu

[Signature]
nimi

[Signature]
allkiri

19.05.23
kuupäev

08.00
kell

EE 1511
2023

EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ

Marja 4D 10617 TALLINN; tel. 611 2900

e-post: info@klab.ee internet: www.klab.ee

ANALÜÜSIDE TELLIMISLEHT nr

PROOVIVÕTUPROTOKOLL / AKT/ nr

Proovi tüüp:

Pinnavesi / sademevesi

Proovi Liik: punktproov

Proovivõtu aeg:

19.05.2023

kell:

11:55

Tellija/Maksja

Tootsi Turvas AS

Kontaktisik

E.Krekker

tel.

5205916

Tellija/Maksja aadress

Papiniidu 5, Büroomaja 1, Pärnu 80010

Proovivõtukohat:

Maakond: Läänemaa

Vald/ Linn: Lääne-Nigula vald

Asula: Niibi

Proovivõtukoha valdaja: Kekkila Eesti OÜ

Valdaja kood: 10980212

Proovivõtukoha kirjeldus

Oru Peakraav enne heitvee sissevoolu

Väljalasu kood: VEE110450

Koordinaadid

X: 6543806

Y: 482764

Proovivõtu tingimused

Ilmastikutingimused

(temp., pilvisus, sademed jm.)

selge +15°C

Proovivõtu kirjeldus

___ kopaga pudelisse; ___ otse pudelisse;

Säilitus/transport

Vastavalt ISO 5667-3

Kohapeal mõõdetavad näitajad

Näitaja	Tulem	Ühik	Näitaja	Tulem	Ühik
Lahustunud hapnik (O ₂) (proovivõtul)	-	%	veetemperatuur (proovivõtul)	14.9	°C
Lahustunud hapnik (O ₂) (proovivõtul)	-	mg/l	pH (proovi-võtul)	7.26	

Kasutatud mõõte- ja töövahendid

YSI EcoSense ODO200, YSI EcoSense® pH100A

Proovivõtupunkti seisund

Märkused

sügavus ca 70 cm

Nimi

Asutus/ettevõtte

Amet

Atest. Nr

Allkiri

Eveli Krekker

AS Tootsi Turvas

Keskkonnajuht

1715/19

Proovi märgistus

U0057

Määratavad näitajad

BHT 7, heljum, NH4+

Proovi võttis vastu

nimi
allkiri12.05.23
kuupäev11.00
kell

EE 1512
2023

EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ
Marja 4D 10617 TALLINN; tel. 611 2900
e-post: info@klab.ee internet: www.klab.ee

ANALÜÜSIDE TELLIMISLEHT nr
PROOVIVÕTUPROTOKOLL / AKT/ nr
Proovi tüüp: Pinnavesi / sademevesi

Proovi Liik: punktproov

Proovivõtu aeg: 19.05.2023

kell: 12:05

Tellija/Maksja	Tootsi Turvas AS	Kontaktisik	E.Krekker	tel.	5205916
Tellija/Maksja aadress	Papiniidu 5, Büroomaja 1, Pärnu 80010				

Proovivõtukohat:

Maakond: Läänemaa	Vald/ Linn: Lääne-Nigula vald	Asula: Niibi
Proovivõtukoha valdaja: Kekkila Eesti OÜ	Valdaja kood: 10980212	
Proovivõtukoha kirjeldus	Oru Peakraav peale heitvee sissevoolu	Väljalasu kood: VEE110450
Koordinaadid	X: X: 6543783	Y: 482695

Proovivõtu tingimused

Ilmastikutingimused (temp., pilvisus, sademed jm.)	selge +15 °C
Proovivõtu kirjeldus	X kopaga pudelisse; ___ otse pudelisse;
Säilitus/transport	Vastavalt ISO 5667-3

Kohapeal mõõdetavad näitajad

Näitaja	Tulem	Ühik	Näitaja	Tulem	Ühik
Lahustunud hapnik (O ₂) (proovivõtul)	-	%	veetemperatuur (proovivõtul)	11,7	°C
Lahustunud hapnik (O ₂) (proovivõtul)	-	mg/l	pH (proovi-võtul)	7,06	

Kasutatud mõõte- ja töövahendid YSI EcoSense ODO200, YSI EcoSense® pH100A

Proovivõtupunkti seisund

Märkused: sügavus ca 60 cm

Nimi	Asutus/ettevõtte	Amet	Atest. Nr	Allkiri
Eveli Krekker	AS Tootsi Turvas	Keskkonnajuht	1715/19	

Proovi märgistus	Määratavad näitajad
00055	BHT 7, heljum, NH4

Proovi võttis vastu

nimi

allkiri

22.05.23
kuupäev

08.00
kell