

EE 2671  
2024

EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ  
Marja 4D 10617 TALLINN; tel. 611 2900  
e-post: info@klab.ee Internet: www.klab.ee

ANALÜÜSIDE TELLIMISLEHT nr  
PROOVIVÕTUPROTOKOLL / AKT / nr

Proovi tüüp: Pinnavesi / sademevesi

Proovi Liik: punktproov

Proovivõtu aeg: 17.07.24 kell: 10:45

Tellija/Maksja	Tootsi Turvas AS	Kontaktisik	E.Krekker	tel.	5205916
----------------	------------------	-------------	-----------	------	---------

Tellija/Maksja aadress	Suur -Jõe 63, IV korrus, 80042 Pärnu
------------------------	--------------------------------------

Proovivõtukohat:

Maakond: Läänemaa	Vald/ Linn: Lääne-Nigula vald	Asula: Niibi
-------------------	-------------------------------	--------------

Proovivõtukoha valdaja: Tootsi Turvas AS	Valdaja kood: 10021374
--	------------------------

Proovivõtukoha kirjeldus	Oru (Niibi III)	Väljalasu kood: LA077
--------------------------	-----------------	-----------------------

Koordinaadid	X: 6543911	Y: 482694
--------------	------------	-----------

Proovivõtu tingimused

Ilmastikutingimused (temp., pilvisus, sademed jm.)	pilves + 23 °C
---	----------------

Proovivõtu kirjeldus	≤ kopaga pudelisse; — otse pudelisse;
----------------------	---------------------------------------

Säilitus/transport	Vastavalt ISO 5667-3
--------------------	----------------------

Kohapeal mõõdetavad näitajad

Näitaja	Tulem	Ühik	Näitaja	Tulem	Ühik
Lahustunud hapnik (O <sub>2</sub> ) (proovivõtul)	6,6	%	veetemperatuur (proovivõtul)	10,8	°C
Lahustunud hapnik (O <sub>2</sub> ) (proovivõtul)	5,5	mg/l	pH (proovi-võtul)	7,06	

Kasutatud mõõte- ja töövahendid	YSI EcoSense ODO200, YSI EcoSense® pH100A
---------------------------------	---

Proovivõtupunkti seisund

Märkused	Sügavus ca 60 cm
----------	------------------

Nimi	Asutus/ettevõtte	Amet	Atest. Nr	Allkiri
Eveli Krekker	AS Tootsi Turvas	Keskkonnajuht	2431/23	

Proovi märgistus	Määratavad näitajad
00148	BHT 7, heljum, KHT, Nüld, Püld
N754	Nafta

Proovi võttis vastu

S. Müller  
nimi

OK  
allkiri

18.07.24  
kuupäev

09.10  
kell

EE 2670  
2024

EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ  
Marja 4D 10617 TALLINN; tel. 611 2900  
e-post: info@klab.ee internet: www.klab.ee

ANALÜÜSIDE TELLIMISLEHT nr  
PROOVIVÕTUPROTOKOLL / AKT/ nr  
Proovi tüüp: Pinnavesi / sademevesi

Proovi Liik: punktproov

Proovivõtu aeg: 17.07.24 kell: 11:10

Tellija/Maksja	Tootsi Turvas AS	Kontaktisik	E.Krekker	tel.	5205916
Tellija/Maksja aadress	Suur-Jõe 63, IV korrus, 80042 Pärnu				

## Proovivõtukohat:

Maakond: Läänemaa	Vald/ Linn: Lääne-Nigula vald	Asula: Niibi
Proovivõtukoha valdaja: Tootsi Turvas AS	Valdaja kood: 10021374	
Proovivõtukoha kirjeldus	Oru Peakraav peale heitvee sissevoolu	Väljalasu kood: VEE110450
Koordinaadid	X: X: 6543783	Y: 482695

## Proovivõtu tingimused

Ilmastikutingimused (temp., pilvisus, sademed jm.)	plüves + 23 °C
Proovivõtu kirjeldus	X kopaga pudelisse; — otse pudelisse;
Säilitus/transport	Vastavalt ISO 5667-3

## Kohapeal mõõdetavad näitajad

Näitaja	Tulem	Ühik	Näitaja	Tulem	Ühik
Lahustunud hapnik (O <sub>2</sub> ) (proovivõtul)	-	%	veetemperatuur (proovivõtul)	22,7 °C	
Lahustunud hapnik (O <sub>2</sub> ) (proovivõtul)	-	mg/l	pH (proovi-võtul)	6,81	

Kasutatud mõõte- ja töövahendid YSI EcoSense ODO200, YSI EcoSense® pH100A

## Proovivõtupunkti seisund

## Märkused

Sügavus ca 50 cm  
Kopalemm

Nimi	Asutus/ettevõtte	Amet	Atest. Nr	Allkiri
Eveli Krekker	AS Tootsi Turvas	Keskkonnajuht	2431/23	

Proovi märgistus	Määratavad näitajad
U 0183	BHT 7, heljum, NH4

Proovi võttis vastu

L. Kull  
nimi

L.  
allkiri

18.07.24  
kuupäev

09.10  
kell



EE 2669  
2024

EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ  
Marja 4D 10617 TALLINN; tel. 611 2900  
e-post: info@klab.ee internet: www.klab.ee

ANALÜÜSIDE TELLIMISLEHT nr  
PROOVIVÕTUPROTOKOLL / AKT/ nr  
Proovi tüüp: Pinnavesi / sademevesi

Proovi Liik: punktproov

Proovivõtu aeg: 17.07.24 kell: 11:00

Tellija/Maksja	Tootsi Turvas AS	Kontaktisik	E.Krekker	tel.	5205916
Tellija/Maksja aadress	Suur-Jõe 63, IV korrus, 80042 Pärnu				

## Proovivõtukohat:

Maakond: Läänemaa	Vald/ Linn: Lääne-Nigula vald	Asula: Niibi
Proovivõtukoha valdaja: Tootsi Turvas AS	Valdaja kood: 10021374	
Proovivõtukoha kirjeldus	Oru Peakraav enne heitvee sissevoolu	Väljalasu kood: VEE110450
Koordinaadid	X: 6543806	Y: 482764

## Proovivõtu tingimused

Ilmastikutingimused (temp., pilvisus, sademed jm.)	päikes + 23 °C
Proovivõtu kirjeldus	X kopaga pudelisse; ___ otse pudelisse;
Säilitus/transport	Vastavalt ISO 5667-3

## Kohapeal mõõdetavad näitajad

Näitaja	Tulem	Ühik	Näitaja	Tulem	Ühik
Lahustunud hapnik (O <sub>2</sub> ) (proovivõtul)	-	%	veetemperatuur (proovivõtul)	22,2	°C
Lahustunud hapnik (O <sub>2</sub> ) (proovivõtul)	-	mg/l	pH (proovi-võtul)	7,14	

Kasutatud mõõte- ja töövahendid

YSI EcoSense ODO200, YSI EcoSense® pH100A

## Proovivõtupunkti seisund

## Märkused

Siin on ca 100 cm

Nimi	Asutus/ettevõtte	Amet	Atest. Nr	Allkiri
Eveli Krekker	AS Tootsi Turvas	Keskkonnajuht	2431/23	
Proovi märgistus	Määratavad näitajad			
170158	BHT 7, heljum, NH4+			

Proovi võttis vastu

L. Kallik  
nimi

L.  
allkiri

18.07.24  
kuupäev

09.10  
kell