



EE 1597

2024

EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ

Marja 4D 10617 TALLINN; tel. 611 2900

e-post: info@klab.ee internet: www.klab.ee

ANALÜÜSIDE TELLIMISLEHT nr

PROOVIVÕTUPROTOKOLL / AKT/ nr

Proovi tüüp:

Pinnavesi / sademevesi

Proovi Liik: punktproov

Proovivõtu aeg:

11.05

kell:

17.05.24

Tellija/Maksja	Tootsi Turvas AS	Kontaktisik	E.Krekker	tel.	5205916
Tellija/Maksja aadress	Suur -Jõe 63, IV korrus, 80042 Pärnu				

Proovivõtukohat:

Maakond: Läänemaa	Vald/ Linn: Lääne-Nigula vald	Asula: Niibi
Proovivõtukoha valdaja: Tootsi Turvas AS	Valdaja kood: 10021374	
Proovivõtukoha kirjeldus	Oru (Niibi III)	Väljalasu kood: LA077
Koordinaadid	X: 6543911	Y: 482694

Proovivõtu tingimused

Ilmastikutingimused (temp., pilvisus, sademed jm.)	selge +20°C
Proovivõtu kirjeldus	<input checked="" type="checkbox"/> kopaga pudelisse; <input type="checkbox"/> otse pudelisse;
Säilitus/transport	Vastavalt ISO 5667-3

Kohapeal mõõdetavad näitajad

Näitaja	Tulem	Ühik	Näitaja	Tulem	Ühik
Lahustunud hapnik (O ₂) (proovivõtul)	105,5	%	veetemperatuur (proovivõtul)	15,3	°C
Lahustunud hapnik (O ₂) (proovivõtul)	10,35	mg/l	pH (proovi-võtul)	7,04	

Kasutatud mõõte- ja töövahendid YSI EcoSense ODO200, YSI EcoSense® pH100A

Proovivõtupunkti seisund

Märkused

sügavus ca 80 cm

Nimi	Asutus/ettevõtte	Amet	Atest. Nr	Allkiri
Eveli Krekker	AS Tootsi Turvas	Keskkonnajuht	2431/23	

Proovi märgistus	Määratavad näitajad
00043	BHT 7, heljum, KHT, Nüld, Püld
N761	Nafta

Proovi võttis vastu

L. Kruus

nimi

A

allkiri

17.05.24

kuupäev

15.18

kell



EE 1598

2024

EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ

Marja 4D 10617 TALLINN; tel. 611 2900

e-post: info@klab.ee internet: www.klab.ee

ANALÜÜSIDE TELLIMISLEHT nr

PROOVIVÕTUPROTOKOLL / AKT/ nr

Proovi tüüp:

Pinnavesi / sademevesi

Proovi Liik: punktproov

Proovivõtu aeg:

17.07.05

kell:

11:25

Tellija/Maksja	Tootsi Turvas AS	Kontaktisik	E.Krekker	tel.	5205916
----------------	------------------	-------------	-----------	------	---------

Tellija/Maksja aadress Suur -Jõe 63, IV korrus, 80042 Pärnu

Proovivõtukoht:

Maakond: Läänemaa	Vald/ Linn: Lääne-Nigula vald	Asula: Niibi
Proovivõtukoha valdaja: Tootsi Turvas AS	Valdaja kood: 10021374	
Proovivõtukoha kirjeldus	Oru Peakraav enne heitvee sissevoolu	Väljalasu kood: VEE110450
Koordinaadid	X: 6543806	Y: 482764

Proovivõtu tingimused

Ilmastikutingimused (temp., pilvisus, sademed jm.)	selge + 21°C
Proovivõtu kirjeldus	<input checked="" type="checkbox"/> kopaga pudelisse; <input type="checkbox"/> otse pudelisse;
Säilitus/transport	Vastavalt ISO 5667-3

Kohapeal mõõdetavad näitajad

Näitaja	Tulem	Ühik	Näitaja	Tulem	Ühik
Lahustunud hapnik (O ₂) (proovivõtul)	-	%	veetemperatuur (proovivõtul)	16,1	°C
Lahustunud hapnik (O ₂) (proovivõtul)	-	mg/l	pH (proovi-võtul)	7,14	

Kasutatud mõõte- ja töövahendid YSI EcoSense ODO200, YSI EcoSense® pH100A

Proovivõtupunkti seisund

Märkused

Sügavus ca 1,2 m

Nimi	Asutus/ettevõtte	Amet	Atest. Nr	Allkiri
Eveli Krekker	AS Tootsi Turvas	Keskkonnajuht	2431/23	

Proovi märgistus

00043	Määratavad näitajad
00064	BHT 7, heljum, NH4+
α	

Proovi võttis vastu

L. Mulla
nimiα
allkiriPär. Orge
17.05.24
kuupäev15.18
kell

EE 1599
2024

EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS OÜ
Marja 4D 10617 TALLINN; tel. 611 2900
e-post: info@klab.ee internet: www.klab.ee

ANALÜÜSIDE TELLIMISLEHT nr
PROOVIVÕTUPROTOKOLL / AKT/ nr
Proovi tüüp: Pinnavesi / sademevesi

Proovi Liik: punktproov

Proovivõtu aeg: 17.05.24 kell: 11:35

Tellija/Maksja	Tootsi Turvas AS	Kontaktisik	E.Krekker	tel.	5205916
----------------	------------------	-------------	-----------	------	---------

Tellija/Maksja aadress	Suur -Jõe 63, IV korrus, 80042 Pärnu
------------------------	--------------------------------------

Proovivõtukohat:

Maakond: Läänemaa	Vald/ Linn: Lääne-Nigula vald	Asula: Niibi
-------------------	-------------------------------	--------------

Proovivõtukoha valdaja: Tootsi Turvas AS	Valdaja kood: 10021374
--	------------------------

Proovivõtukoha kirjeldus	Oru Peakraav peale heitvee sissevoolu	Väljalasu kood: VEE110450
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Koordinaadid	X: X: 6543783	Y: 482695
--------------	---------------	-----------

Proovivõtu tingimused

Ilmastikutingimused (temp., pilvisus, sademed jm.)	Selge + 21 °C
---	---------------

Proovivõtu kirjeldus	Xkopaga pudelisse; _ otse pudelisse;
----------------------	--------------------------------------

Säilitus/transport	Vastavalt ISO 5667-3
--------------------	----------------------

Kohapeal mõõdetavad näitajad

Näitaja	Tulem	Ühik	Näitaja	Tulem	Ühik
Lahustunud hapnik (O ₂) (proovivõtul)	-	%	veetemperatuur (proovivõtul)	15,9	°C
Lahustunud hapnik (O ₂) (proovivõtul)	-	mg/l	pH (proovi-võtul)	7,16	

Kasutatud mõõte- ja töövahendid	YSI EcoSense ODO200, YSI EcoSense® pH100A
---------------------------------	---

Proovivõtupunkti seisund

Märkused

Selge sügavus ca 1,2 m

Nimi	Asutus/ettevõtte	Amet	Atest. Nr	Allkiri
Eveli Krekker	AS Tootsi Turvas	Keskkonnajuht	2431/23	

Proovi märgistus	Määratavad näitajad
------------------	---------------------

00057	BHT 7, heljum, NH4
-------	--------------------

Proovi võttis vastu

L. Krumm
nimi

[Signature]
allkiri

17.05.24
kuupäev

15.18
kell