

VOOLIKUSÜSTEEMIDE KONTROLL-LEHT

Klient: EHITAJATE TEE 113 KORTERIÜHISTU

Objekt: Ehitajate tee 113, Tallinn

Kuupäev: 13/12/2021



Voolikusüsteemi tähis	VK 24	VK 25	VK 26	VK 27	VK 28	VK 29	VK 30	VK 31	VK 32	VK 33
Vaba juurdepääs	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Märgistus	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Kasutusjuhend	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Kahjustused, lekked	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Torustik	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Torustiku kinnitus	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Voolikukapp	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Kraan	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Liitmikud	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Voolik	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Joatoru	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Voolikupool	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Pooli pöördseade	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Kasutamiskõlblikus	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K

K - korras, vastab nõuetele

E - ei vasta nõuetele

M - mittekorras

P - puudub

Kontrollis: Priidik Roos