

ANKEET (ADMIN)

Palun täitke ankeedil need väljad, mille sisu on Teile kindlalt teada! Kohustuslikud väljad on märgitud tärniga*. Valikvastuste korral palun tõmmake õigetele variantidele joon alla.
Palume täidetud ankeedi koos detektoritega tagastada Keskkonnaameti kiirgusosakonda (Kopli 76, 10416 Tallinn). **TAGASTAMISE KUUPÄEV (saabumine kiirgusosakonda): 17.03.2021**

Lisainfo: Alar Polt, 6644912, 53035703.

*Mõõdetava objekti aadress: Harju MK, Harju vald, Meriküla Tilga tee 53
(maakond, vald, linn/alev/küla, aadress, indeks) 76905
*Kontaktisik: Ruth Teder telef. 5244256 Ruth.Teder@harju.ee
(nimi, telefon, e-mail)

Õhuvahetus: loomulik, sund, väljatõmbe, muu:

Ventilatsioon töötab keskmiselt: 10 tundi ööpäevas

Õhuvahetuse efektiivsus valdaja hinnangul: hea, keskmine, halb

*Mõõteperiood ja detektorite asukohad

Detektori nr	Mõõtmise alguskuupäev	Mõõtmise lõppkuupäev	Detektori asukoht (üheselt identifitseeritaval viisil)	
5N7434	28.12.2020	18.03.2021	Mercoöppeklami õpetaja kiituli otsas	740 ± 17
5N7391	28.12.2020	18.03.2021	1+sti kabineti nurgakiituli edviimane kiituli	15 ± 1
5N7395	28.12.2020	18.03.2021	Lasteaia riitma nõude kiituli otsas	60 ± 15
5N7462	28.12.2020	18.03.2021	Kodutütarde töökummi kangemas nurgas	200 ± 50
5N7454	28.12.2020	18.03.2021	Viimase kabineti kiituli otsas	169 ± 39
5N7405	28.12.2020	18.03.2021	Jõusaali peegli ülemise ääre peal	81 ± 19

Kas objektile on rakendatud radoonitõkestusmeetodeid: ei, jah (kirjeldage, milliseid)

*Kinnitan, et detektorite paigaldamisel ja mõõteperioodi jooksul on järgitud Keskkonnaameti kiirgusosakonna juhiseid: Ruth Teder (nimi) R. Teder (allkiri)

Tagasi 18.03.21.