PIIRIPROTOKOLL

Piiriprotokolli nr 20260902229341
Maatoimingu liik Jagamine

Maatoimingusse kaasatud katastriüksus(-ed):

Tunnus	Aadress
29501:001:0424	Kellasalu tee 3, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond

Käesolev piiriprotokoll on koostatud maamõõtja Vallo Hansen (maakorraldustööde tegevuslitsents nr 616) poolt piiri ja piirimärkide maastikul kättenäitamise kohta.

Maatoimingu osalised

Katastriüksus	Nimi	Esindaja	Kutse saadetud	Osalemine
29501:007:0257	Maa-ja Ruumiamet	-	17.10.2026	-
Kellasalu tee 3 29501:001:0424	Kultuuriministeerium	-	17.10.2026	-

Maamõõtja kommentaar

Asjaosaliste märkused ja taotlused


-

Maamõõtja kokkuvõte

Piirikirjeldus

Piiripunkti nr	Piiripunkti liik	Paigaldus	Piiri kindlakstegemine	Märkus
1	Metalltoru	PAIGALDATUD	-	Kellasalu tee 3 jagamise skeemi alusel, registreeritud piiripunktide koordinaatidele vastaval sirgel
2	Metalltoru	PAIGALDATUD	-	Kellasalu tee 3 jagamise skeemi alusel.
3	Metalltoru	PAIGALDATUD	-	Kellasalu tee 3 jagamise skeemi alusel.
4	Metalltoru	PAIGALDATUD	-	Kellasalu tee 3 jagamise skeemi alusel, registreeritud piiripunktide koordinaatidele vastaval sirgel

Piiripunktide ja piiride skeem 1



Aluskaart: Maa- ja Ruumiamet 2026

Leppemärgid:

-Mõõdistatav katastriüksuse piir

-Piir Maa- ja Ruumiameti katastrikaardil

-Tähistatud piiripunkt

4 -Piiripunkti number

Piir kulgeb piiripunktide 1-2-3-4-1 vahel sirgjooneliselt piiripunktist piiripunkti.