



TERVISEAMET

Terviseohutuse hinnang
Nr 9.3-2/25/4639-4

Hinnangu koostamise kuupäev: **18.11.2025**

Hinnangu taotleja: **SOS Lasteküla Eesti Ühing, registrikood 80088606, Jalgpalli tn 21, 11312 Tallinn**

(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: **SOS Lasteküla Eesti Ühing, registrikood 80088606, Kuuli, Kasemetsa küla, Saku vald, 75510 Harjumaa**

(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Asutuse tegevusala(d): **Asendushooldusteenus**

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatavate hoonete, ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused
- ☐ töötajate tervisetõendid
- ☒ ruumiplaan
- ☒ kasutusluba

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ rahvatervishoiu seadus
- ☐ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☒ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 62 „Nõuded elukeskkonnale sotsiaalteenuse osutamisel“
- ☒ Vabariigi Valitsuse 31. 07.2025. a määrus nr 60 „Nõuded laste toitlustamisele haridusasutuses, sotsiaalteenuse osutamisel ning püsi- ja projektlaagris“
- ☐ sotsiaalministri 10.07.2025 määrus nr 30 „Nõuded toitlustamisele tervishoiuasutuses ja täiskasvanutele sotsiaalteenuse osutamisel“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☐ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- ☒ Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“

Terviseohutuse hinnang¹

SOS Lasteküla Eesti Ühing pakub asendushooldusteenust korraga kuni 2 lapsele aadressil Kuuli, Kasemetsa küla, Saku vald, Harjumaa kahekorruselise eluhoone I korrusel.

Teenuse osutamise kohas on tiheda metsatukaga (osaliselt aiaga ja hekiga) piiratud, haljastatud, heakorrastatud ning mänguatraksioonidega sisutatud maa-ala. Hoone ümbrus on pimedal ajal

¹ Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse

valgustatud. Hoones on arvestatud liikumispuudega inimeste vajadustega: ruumides puuduvad lävepakud ning I korruse tualett- ja duširuum on kohandatud inva-tualettruumiks. Hoonesse sissepääs on 4-astmega ning vajadusel paigaldatakse pandus.

Ruumide koosseisu kuuluvad: esik, elutuba, köök, magamistuba ning tualett- ja duširuum kätepesuvalamuga. Perevanemate ruumid asuvad hoone II korrusel.

Kõik ruumid (v.a laste magamistuba) on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud. Laste magamistuba sisustakse vastavalt laste eale ja vajadustele, kui on teada, mis vanuses lapsed teenust saama hakkavad. Lastele tagatakse eale ja kasvule vastavad voodid, lauad ja toolid ning võimalused isiklike riiete ja esemete paigutamiseks.

Joogivee kvaliteet vastab nõuetele analüüsitud parameetrite osas. Esitatud ruumide tehisvalgustuse tugevused ja sundventilatsiooni õhuhulgad vastavad nõuetele. Lisaks on hoone kõikides ruumides (sh tualett- ja duširuumis) avatavad aknad, mis võimaldavad tuulutamist.

Ameti hinnangul vastavad SOS Lasteküla Eesti Ühingu poolt kasutatavad ruumid, ruumide sisustus ja maa-ala (Kuuli, Kasemetsa küla, Saku vald, Harjumaa) planeeritud isikute arvu osas kehtivatele nõuetele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

5197 5317 gea.metus@terviseamet.ee