

OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT
Nr 9.3-2/25/2913-2

Kontrolli alus: rahvatervise seadus § 13 lg 3.

- ☒ hinnangu taotlus;
☐ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus - teenuse kohtade arvu suurendamine
(taotluse täpsustus)
☐
(muu taotlus)

Taotluse esitaja andmed:

Nimi: **Maarjamaja OÜ**

Isikukood/registrikood: **16550027**

Elukoht/asukoht: **Pikk tn 3, Väike-Maarja alevik, Väike-Maaja vald, Lääne-Viru maakond**

Telefon: **5117901** e-post: **katlin@maarjamaja.ee**

Esindaja: **Kätlin Keeroja, hooldekodu juhataja, 5117901, katlin@maarjamaja.ee**

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus^{1,2,3,9,10}
☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrahoiule^{1,2,3,9,10}
☐ nõuded toitlustamisele^{4,5,9,10}
☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused^{1,2,3,9,10}
☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused^{1,3,9,10}
☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused⁶
☐ joogivee analüüsi tulemus^{7,9,10}
☐ töötajate tervisetõendid^{8,9,10}
☐
(muu kontrolliese)

Kontrollitava objekti andmed:

Objekt: Maarjamaja OÜ B-korpuse 1-3. korruse ruumid ja sisseseade

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Objekti aadress: Pikk tn 3, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond

(ehitise/ruumi aadress)

¹ sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

² sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

³ sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihooldekandeteenustele ja eraldusruumile“

⁴ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;

⁵ sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hooldekandeesutuses“

⁶ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

⁷ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“¹⁴

⁸ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

⁹ sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hooldekandeesutuse tervisekaitsenõuded“

¹⁰ sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hooldekandeesutuse tervisekaitsenõuded“

Ametnik: Ida regionaalosakonna vaneminspektor, Alli Alas, 59821740, alli.alas@terviseamet.ee
(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

Kontrolli kuupäev/kellaaeg: "05" mai 2025a
kell 09.30 kuni 10.20

Kontrolli juures viibis:

Kätlin Keeroja, hooldekodu juhataja, 5117901, katlin@maarmaja.ee
(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

~~Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.~~

☐ jah

☐ ei

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

~~Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.~~

☐ jah

☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

~~Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.~~

☐ jah

☐ ei

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: -

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

Märkused/taotlused: 1. korruse ruumid nr 152, 153, 155 (koos tualett- ja duširuumidega). 2. korruse ruumid nr 225-237 ja 241-253 (koos tualett- ja duširuumidega ning 3. korruse ruumid nt 325-335 ja 341-353 (koos tualett- ja duširuumidega).

- ☒ **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**
☐ **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

Ametnik: Alli Alas (allkirjastatud digitaalselt)