


# VALGUSTUSTIHEDUSE MÕÕTMISE ARUANNE NR VA2012006 02.12.2020

<b>MHV Elektrikontroll OÜ</b>	Võidu 3, Rakvere
<b>Registreerimisnumber</b>	11480339
<b>Ehitis</b>	Erihoolekandeteenuse hoone
<b>Ehitise aadress</b>	Liiva tn.21 Võru linn Võrumaa
<b>Ehitise omanik</b>	MTÜ Toetuskeskus Meie
<b>Tellija</b>	Semuehitus AS
<b>Tellija aadress</b>	Kooli tn 6 Võru Võrumaa

Sisukord	Testi nimi
1	Tiitelleht
2	Valgustustiheduse mõõtmise protokoll
3	Ruumide plaanid (mõõtmispunktid plaanidel)

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Aruanne loodi: 02.12.2020

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.


# Protokoli nr VA2012006

Valgustistheduse mõõtmise kohta

Intellektipuudega noorte ja täiskasvanute erihooletandeteenuse hoone mõõtmise teostus vastavalt kliendi soovile ja MHV Elektrikontroll OÜ mõõtemetoodikale EPM / V Luksmeetriga Tenmars TM-203, täpsusklass B, kalibreerimistähtaeg oktoober 2022. Temperatuurmõõtjaga MHV- TIESTO 810 kalibreerimistähtaeg märts 2022 a. Voltmeetriga MEGGER MFT1825 kalibreerimistähtaeg august 2021, mõõtevõime  $\pm 15\%$ . Väärtused alla 20lx on väljaspool akrediteeritud mõõteulatust.

<b>Mõõtmise eesmärk</b>	Valgustuse kontroll
<b>Kuupäev</b>	02.12.2020
<b>Mõõturid</b>	KAGU - MFT1825 kalibreerimistähtaeg 17. aug 2021 Kagu-TENMARS TM-203 kalibreerimistähtaeg 11. okt 2022
<b>Standardid</b>	Aluseks on EVS-EN 12464-1:2011 "Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus, Osa1, Sisetöökohad"; EVS 891:2008 TÖÖKO HTADE TEHISVALGUSTUSE MÕÕTMINE JA HINDAMINE. EVS-EN 50172:2005 EVAKUATSIOONI HÄDAVALGUSTUSSÜS TEEMID
<b>Kasutusel olevad valgustusseadmed</b>	Valgustite asukohas märgitud joonisele
<b>Võrvalgustuse olemasolu</b>	Pole
<b>Lisainfo</b>	

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1.0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **300,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	785,0	706,5						
2	596,0	536,4						
3	730,0	657,0						
4	261,0	234,9						
5	514,0	462,6						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	577,2	519,5						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,45	0,45						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**


Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1.0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **150,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
6	665,0	598,5						
7	797,0	717,3						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	731,0	657,9						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,91	0,91						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**




Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meila**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureegur: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
8	448,0	403,2						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	448,0	403,2						
Ühistegur (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**




Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektuuritegur: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
9	1276,0	1148,4						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	1276,0	1148,4						
Ühistegur (E min / E kesk m)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 2

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
10	695,0	625,5						
11	705,0	634,5						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	700,0	630,0						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,99	0,99						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 1

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
12	529,0	476,1						
13	710,0	639,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	619,5	557,6						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,85	0,85						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.



Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1.0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektuuritegur: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **150,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
14	195,0	175,5						
15	1596,0	1436,4						
16	997,0	897,3						
17	1365,0	1228,5						
23	496,0	446,4						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	929,8	836,8						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,21	0,21						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**


Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud  
 on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meila**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **150,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
18	659,0	593,1						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	659,0	593,1						
Ühistegur (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 3

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
19	689,0	620,1						
20	681,0	612,9						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	685,0	616,5						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,99	0,99						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 4

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
21	646,0	581,4						
22	548,0	493,2						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	597,0	537,3						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,92	0,92						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1.0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
24	1127,0	1014,3						
25	1229,0	1106,1						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	1178,0	1060,2						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,96	0,96						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**


Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meie**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1.0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
26	872,0	784,8						
27	1154,0	1038,6						
28	1209,0	1088,1						
29	899,0	809,1						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	1033,5	930,2						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,84	0,84						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Tehniline ruum

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellijä: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meie**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1,0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
30	250,0	225,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	250,0	225,0						
Ühistegur (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**




Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1.0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **150,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
31	628,0	565,2						
32	234,0	210,6						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	431,0	387,9						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,54	0,54						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.




Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1.0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
33	1130,0	1017,0						
34	1218,0	1096,2						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	1174,0	1056,6						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,96	0,96						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**




Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1.0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **150,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
35	634,0	570,6						
36	722,0	649,8						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	678,0	610,2						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,94	0,94						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**




Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureegur: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
37	1134,0	1020,6						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	1134,0	1020,6						
Ühistegur (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**




Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1.0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
38	762,0	685,8						
39	1553,0	1397,7						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	1157,5	1041,8						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,66	0,66						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **150,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
40	780,0	702,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	780,0	702,0						
Ühistegur (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**


Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meie**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1.0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
41	753,0	677,7						
42	847,0	762,3						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	800,0	720,0						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,94	0,94						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 3

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
43	752,0	676,8						
44	860,0	774,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	806,0	725,4						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,93	0,93						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 1

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellijä: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
45	642,0	577,8						
46	628,0	565,2						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	635,0	571,5						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,99	0,99						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.




Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meie**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1.0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **300,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
47	391,0	351,9						
48	806,0	725,4						
49	337,0	303,3						
50	893,0	803,7						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	606,8	546,1						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,56	0,56						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 2

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
51	650,0	585,0						
52	626,0	563,4						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	638,0	574,2						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,98	0,98						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 5

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellijä: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meie**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
201	628,0	565,2						
202	688,0	619,2						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	658,0	592,2						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,95	0,95						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 6

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellijä: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
203	727,0	654,3						
204	747,0	672,3						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	737,0	663,3						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,99	0,99						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Koristusvahendid

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellijä: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meie**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1,0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **150,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
205	776,0	698,4						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	776,0	698,4						
Ühistegur (E min / E kesk m)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**




Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
206	1104,0	993,6						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	1104,0	993,6						
Ühistegur (E min / E kesk m)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**




Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
207	1344,0	1209,6						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	1344,0	1209,6						
Ühistegur (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1.0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **150,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
208	1773,0	1595,7						
209	1250,0	1125,0						
210	1498,0	1348,2						
219	1369,0	1232,1						
220	134,4	120,96						
221	1182,0	1063,8						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	1201,1	1081,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,11	0,11						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.




Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitise omanik: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise aadress: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
**Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1.0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **150,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
211	820,0	738,0						
212	562,0	505,8						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	691,0	621,9						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,81	0,81						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 7

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellijä: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meie**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
213	762,0	685,8						
214	746,0	671,4						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	754,0	678,6						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,99	0,99						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 8

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
215	730,0	657,0						
216	758,0	682,2						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	744,0	669,6						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,98	0,98						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 9

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellijä: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
217	785,0	706,5						
218	710,0	639,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	747,5	672,8						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,95	0,95						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 6

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellijä: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
222	386,0	347,4						
223	388,0	349,2						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	387,0	348,3						
Ühistegur (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Ventilatsiooniruum

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellijä: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meie**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1,0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
224	946,0	851,4						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	946,0	851,4						
Ühistegur (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 5

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
225	643,0	578,7						
226	647,0	582,3						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	645,0	580,5						
Ühistegur (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 7

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
227	762,0	685,8						
228	789,0	710,1						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	775,5	698,0						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,98	0,98						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.




Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1.0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **300,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
229	723,0	650,7						
230	718,0	646,2						
231	743,0	668,7						
232	932,0	838,8						
233	813,0	731,7						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	785,8	707,2						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,91	0,91						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# WC pesuruum

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellijä: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meie**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
234	419,0	377,1						
235	1350,0	1215,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	884,5	796,1						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,47	0,47						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**




Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meie**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1.0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **150,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
236	760,0	684,0						
239	1107,0	996,3						
240	750,0	675,0						
241	41,8	37,62						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	664,7	598,2						
Ühisteguri (E min / E keskm)	0,06	0,06						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Inva WC

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellijä: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meie**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinget: **230,0**  
Parandusühik: **1,0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
237	1268,0	1141,2						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	1268,0	1141,2						
Ühistegur (E min / E kesk m)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**




Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektuuritegur: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **150,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
238	625,0	562,5						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	625,0	562,5						
Ühistegur (E min / E kesk m)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**




Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektuuritegur: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **150,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
242	932,0	838,8						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	932,0	838,8						
Ühistegur (E min / E kesk m)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 1

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1,0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
243	619,0	557,1						
244	216,0	194,4						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	417,5	375,8						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,52	0,52						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 2

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
245	719,0	647,1						
246	174,0	156,6						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	446,5	401,9						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,39	0,39						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.



# Magamistuba 3

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellijä: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meie**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
247	716,0	644,4						
248	198,0	178,2						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	457,0	411,3						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,43	0,43						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

# Magamistuba 4

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.

nr.: L219

MHV Elektrikontroll OÜ

Address: Võidu 3, Rakvere


Viitenumber: EPM-V

Tellijä: **Semuehitus AS**  
Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meie**  
Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
Mõõdetud pinge: **230,0**  
Parandusühik: **1.0**  
Temperatuur °: **+23**  
Korrektuuritegur: **1,0**  
Hooldeväärtus: **0,9**  
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
249	686,0	617,4						
250	484,0	435,6						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	585,0	526,5						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,83	0,83						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**




Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meila**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
E1	7,28	6,55						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	7,3	6,6						
Ühistegur (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
E2	24,5	22,05						
E3	2,17	1,95						
E4	12,63	11,37						
E5	19,68	17,71						
E6	6,04	5,44						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	13,0	11,7						
Ühistegur g (E min / E kesk m)	0,17	0,17						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meila**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
E7	14,02	12,62						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	14,0	12,6						
Ühistegur (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**


Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meila**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
E8	14,19	12,77						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	14,2	12,8						
Ühistegur (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
E9	13,04	11,74						
E10	13,94	12,55						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	13,5	12,1						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,97	0,97						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**


Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
E11	25,8	23,22						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	25,8	23,2						
Ühistegur (E min / E kesk m)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.



Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
E12	7,29	6,56						
E13	20,04	18,04						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	13,7	12,3						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,53	0,53						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**




Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meie**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
E14	12,09	10,88						
E15	5,23	4,71						
E16	22,5	20,25						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	13,3	11,9						
Ühisteguri (E min / E keskm)	0,39	0,39						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
E17	44,8	40,32						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	44,8	40,3						
Ühistegur (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**


Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meila**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
E18	30,8	27,72						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	30,8	27,7						
Ühistegur (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**




Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
E19	19,6	17,64						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	19,6	17,6						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
E20	12,97	11,67						
E21	5,0	4,5						
E22	20,6	18,54						
E23	8,75	7,88						
E24	15,82	14,24						
E25	3,98	3,58						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	11,2	10,1						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,36	0,36						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**


Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus Meila**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
E26	7,19	6,47						
Keskmine väärtus (E kesk m, lx)	7,2	6,5						
Ühistegur (E min / E kesk m)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**



Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Semuehitus AS**  
 Ehitis: **Erihoolekandeteenuse hoone**  
 Ehitise omanik: **MTÜ Toetuskeskus MeieLa**  
 Ehitise aadress: **Lüiva tn.21 Võru linn Võrumaa**

Nimipinge Un: **230,0**  
 Mõõdetud pinge: **230,0**  
 Parandusühik: **1,0**  
 Temperatuur °: **+23**  
 Korrektureguri: **1,0**  
 Hooldeväärtus: **0,9**  
 Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
E27	7,92	7,13						
E28	38,6	34,74						
E29	48,2	43,38						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	31,6	28,4						
Ühistegur (E min / E keskm)	0,25	0,25						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:  
**Eiko Jõgi**

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.





