

Saatja: Ave Kivinukk <Ave.Kivinukk@tallinnlv.ee>

Saadetud: 13.03.2024 16:09

Adressaat: PÄA Põhja <pohja@rescue.ee>

Teema: Nõmme eramu tuleohutus

Manused: image001.png

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere!

Tallinna eestkostel on alates jaanuarist 2024 üks eakas härra, kelle Nõmme linnaosas asuva maja II korrusel elavad üürnikud.

Härrat külastades selgus, et maja II korrus on elektrita (üürnikud tarbivad I korruse elektrit läbi juhtmete), II korrus on antisanitaarne, asju täis kuhjatud. Maja I korrusel on kivisõe katel, mida härra väidetavalt kütab.

Eelnevat nähes tundub mulle maja tuleohutuse seisukohalt ebaturvaline ja sellise pinna üürimine samuti.

Ma ei ole pädev seda hindama ja soovin Päästeameti abi, et hinnata eestkostetava maja tuleohutus – hinnata küttekehad, elekter, suitsu- ja vingunduri vajadus. Ma ei soovi trahvi ega karistust teha härrale 😊

Mis ma pean edasi tegema?

[Heade soovidega](#)

[Ave Kivinukk](#)

[eestkoste spetsialist](#)
[eestkoste sektor](#)
[Endla 8, 10122 Tallinn](#)
[+372 5303 3743](#)



The linked image cannot be displayed.
The file may have been moved, renamed,
or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.